

# 混砂机混砂轴动平衡机|专用平衡机

产品名称	混砂机混砂轴动平衡机 专用平衡机
公司名称	上海动亦静试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼170室F（注册地址）
联系电话	021-021 15821285687

## 产品详情

产品介绍 圈带传动平衡机采用圈带传动,保证了工件的平衡质量及精度,圈带传动装卸方便,工作效率高。广泛应用于电机转子、电动工具机床主轴、通用设备等旋转体工件平衡校正 适用于各类旋转工件，如：大中型电机、大型增压器、造纸机械、滚筒、辊子、机床主轴、水泵、风机、钼丝筒等系列的平衡检测 万向节传动硬支承平衡机

采用万向联轴节传动，可获得多种平衡转速，且精度高、操作方便、工作效率高等 适用于各类旋转工件，如：大型风机、发电机转子、曲轴、传动轴、汽轮机、造纸机械、烘缸、火车轮对等系列的平衡检测

单面立式平衡机 适用于盘状转子，如：刹车盘 制动毂 离合器 水泵叶轮 奶泵叶轮 皮带轮 飞轮 齿轮 法兰盘 风扇风叶 吸尘器叶轮 数控车床卡盘 压盘 传动轮 电梯皮带轮 空压轮 榨汁机叶轮 砂轮 园林刀片 锯片 高速刀具 使用动平衡机十五大安全操作规程 每一个和机器一起工作的人都应熟悉技术资料的内容

。操作者必须熟悉掌握安全守则，动平衡机专业技术及操作规程如下：

- 1、工作前，整理场地，放稳各零、部件，并检查装配使用工具和工作环境是否安全良好。
- 2、电机转子作动平衡时要遵守“动平衡机安全操作规程”。
- 3、使用手持电动工具时必须遵守有关安全规定。
- 4、套装电机转子前定子必须放置平稳、垫牢，严防倾倒。
- 5、在定子和轴承座装底板时不准边放边垫垫片。 6、轴承热套时要戴好手套，防止烫伤。
- 7、钻定位孔时要遵守“钻床安全操作规程”。用可移式钻床必须垫放平稳。
- 8、装转子时要注意转轴销键槽毛刺，防止手指被割伤。 9、吊放电机机座、底板、定子、转子、轴承等大型部件时必须放好方箱或垫木。严禁在悬吊物下操作，应与行车工、挂钩工密切配合。
- 10、易燃易爆物品要妥善保管，不要乱扔乱放，严禁接近烟火或高温。 11、电机装配时，手指不能放入端盖与机座空隙中，防止合拢时扎伤。装配螺钉时，切勿用手指伸入孔内试探。
- 12、使用手锤和大锤时必须用装有金属倒楔的坚固木把。打锤时严禁戴手套，并注意前后方是否有人。
- 13、用易燃物品清洗轴承时严禁烟火接近。煤油加热温度不得大于60。清洗场所必须有良好的通风装置。 14、配合试验时要与试验人员紧密联系，并遵守“电气试验安全操作规程”。试验平台及电机周围油污要擦净。跨坑跳板、登高架子及上下梯子均要安装牢固。
- 15、装配电机搬动或搬上工作台时，应注意周围人员的安全。