

浙江杭州桥梁橡胶支座更换维修骏途专业 ¥ 价格公道

产品名称	浙江杭州桥梁橡胶支座更换维修骏途专业 ¥ 价格公道
公司名称	河北骏途工程技术有限公司
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市桃城区胜利路881号
联系电话	86-03182140006 15333388830

产品详情

河北骏途工程技术有限公司 公司网址：<http://www.hbjuntu.com> 联系人：小杨 手机：15333385707

电话：0318-5820026 传真：0318-2140006 办公地址：河北省衡水市胜利西路881号

河北骏途工程技术有限公司是一家专业从事桥梁养护和加固工程的公司。

公司秉承“遵纪守法、以人为本”的指导思想，以“做优质工程，修四海桥梁”的宗旨，用“科技服务桥梁”的理念，以高科技技术产品为基石，依托众多科研院所的支持，为客户提供桥梁养护方案，且经过近年的经验积累，已建成了桥梁橡胶支座及盆式支座更换、裂缝修补、桥梁增高、桥梁上部结构位移、铁路客运专线支座纠偏等专业的工程施工队伍，并拥有专业的施工设备数套。我公司经过多年施工实践总结出了一套桥梁支座更换的方法，做到了不中断交通更换支座及桥梁同步顶升（同步误差小于2mm）。为众多桥梁排除隐患。下面小杨荣幸地为您介绍一下

对于常见桥梁橡胶支座常见的病害原因分析及维修养护 对于常见桥梁橡胶支座常见的病害原因分析及维修养护，当桥梁建成交付使用后，经过几年或十几年的使用，由于种种原因对整个桥梁养护不及时、不彻底，养护技术低，尤其对桥梁橡胶支座这一重要部位的养护更是重视不够。经过对桥梁支座进行检查发现普遍存在的问题：由于采用橡胶为主要原料，橡胶支座本身损坏，多数桥梁使用的油毛毡已经破裂、挤出脱落；橡胶板支座出现橡胶老化、变质、梁体失去自由伸缩能力，直接导致梁端或墩、台帽混凝土破裂，造成掉角、啃边现象，橡胶板易位，严重的导致伸缩缝破坏；盆式橡胶支座固定处松动、错位，钢盆外露部分锈蚀，防尘罩破裂。使盆式座座板损坏，翘起断裂，垫石混凝土压坏、剥离掉角等常见病害。经过多年实验我们发现造成桥梁支座损坏的原因大致如下：由于一些小些工程橡胶生产企业，为了利润更大化使盆式橡胶支座本身为不合格产品，强度低，承载力不足。一定桥梁设计单位对于桥梁支座选择形式并不了解、支座的布置方式不合理，支座边缘预留宽度不够，支座垫石混凝土标号偏低或垫石加强筋不足，固定用的螺栓、螺母强度不够等。还要就是一些没有施工经验和技术的团队进行施，在安装支座时支座垫石、梁底面不平整或垫石顶面不是水平面，砂浆填充不密实，垫石内预埋钢板不稳固，与支座连接不牢，金属支座防腐、防锈处理质量不高。四是养护维修方面，滑动面、滚动面不洁净，异物得不到及时清理，固定件松动加固不及时，因防水装置缺陷使支座或连接面侵水腐蚀，加速老化过程等。五是由于桥墩、台产生不均匀沉降，倾斜与上部结构水平移位，上部结构震动变位等直接影响桥梁支座的正常使用。