

# 阳新县发电机租赁公司 发电机出租厂家 租赁进口发电机 出租环保发电机

产品名称	阳新县发电机租赁公司 发电机出租厂家 租赁进口发电机 出租环保发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

阳新县发电机租赁公司 发电机出租厂家 租赁进口发电机 出租环保发电机

燃油系统故障：（1）检查燃油管道是否磨破、接头松动？油位（1）油路中有空气是否太低？检查后排除空气：旋开放气螺钉，用（2）柴油滤清器或管道阻塞手泵泵油或马达泵油直到油路无气泡即可。（3）输油泵不供油（2）冬天环境温度低柴油结晶成石蜡，清洗管（4）油泵不喷油道更换滤芯（5）油嘴喷油很小、不雾化（3）维修或更换输油泵（6）燃油有水或杂质（4）油泵轴断、齿条或柱塞卡死（5）拆油嘴在试验台上调校气缸内气体压缩力不足：（1）更换活塞和缸套2（1）活塞环或缸套过度磨损（2）检查气门间隙和密封性；研磨和更换气门（2）气门漏气严重配气相位不对，喷油提前角过早检查配气相位，按规定调查喷油提前角3或过迟空气滤芯堵塞更换空气滤芯4

启动系统故障：检查电池电压是否24伏并进行充电马达电线断5（1）电池电力不足或烧掉等（2）马达不转动机油压力不正常序号故障现象及原因排除方法机油压力低：（1）检查机油、加注或更换机（1）机油不够，至使油路进空气；油（2）机油品质差、漏燃油或水（2）根据保养规程，按时更换（3）负载过大、水温过高机油、机油滤清器；或清洗机油（4）机油滤清器或机油冷却器阻塞冷却器1（5）机油压力调压阀失灵，弹簧失效（4）重新调整调压阀或更换弹（6）机油泵齿轮磨损簧（7）主轴、连杆轴瓦磨损造成泄油（5）更换齿轮或机油泵（8）油压传感器失灵（6）检修或者更换（7）更换无机油压力：更换（1）机油压力表坏检查和清洗（2）油道严重阻塞检查更换2

（3）机油泵轴断或不工作水温太高序号故障现象及原因排除方法1

机房环境差：进排风量小改善机房环境2

水箱外部有油污堵塞，内部有水锈、水垢堵用清洁液清洗水箱外部塞和内部3

机组负荷太大根据机组的额定功率，调整负荷大小4 节温器失灵更换5 风扇皮带太松调整皮带至规定值6

水泵叶轮损坏或轴断更换修理7 水量不够或水管中有空气加注冷却液和排除空气排烟不正常序号故障现象及原因排除方法排烟冒白烟：更换柴油或安油水分离器（1）柴油中水分太多加预热装置1（2）冬天环境温度太低，刚起动检查喷油偶件，进行修理或更换时不能完全燃烧（3）喷油器喷油雾化不良，有滴油现象排烟冒蓝烟：更换修理包及叶轮轴（1）增压器内油环及槽磨损，机按机油标尺线加注油窜出来2 更换（2）油底壳内机油太多（3）活塞环、缸套磨损，机油窜入燃烧室排烟冒黑烟：根据额定功率调整

## 负荷大小

(1) 负荷太大修理 (2) 增压器转速降低调整气门间隙，研磨气门或更换 (3) 气门间隙不正确，气门密封3 检查喷油偶件，进行修理或更换不良导致漏气而燃烧恶化 (4) 喷油器喷油雾化不良，有滴油现象油底壳机油平面升高序号故障现象及原因排除方法机油中有水：更换胶圈 (1) 气缸套气缸套封水胶圈老化而更换新的气缸套漏水检修更换1 (2) 汽缸套因穴蚀穿孔而漏水更换水泵修理包或 (3) 中冷器、机油冷却器芯损坏总成 (4) 水泵的水封和油封损坏而漏入机油中有柴油：改低 (1) 康明斯机油箱油位太高检修调校 (2) 油嘴滴油、柱塞偶件泄漏检修调校2 (3) 输油泵、PT泵问题调压器故障处理方法故障

原因处理方法剩磁电压无输出调压器电压输出端3和4上剩磁低于按接线图检查接线10KW 参照发电机说明书、磁场充磁额定转速加上时间太长减少加速时间磁场引线F+、F-没有选择在达到额定转速后终端调压电压输入引线没有接器电压输入保险丝爆断或者没有保险丝连接磁场引线F+、F- (F+红调压器故障线、F-黑线) 发电机故障连接电源输入引线更换保险丝更换调压器参照发电机说明书按接线图检查接线输出电压低接线错误顺时针调节电压电位器直到电压调节太低顺时针调节遥控电压电位器遥控电压调节太低直到所要求电压调压器故障所要求电压更换调压器逆时针转动调节电位器直到输出电压高电压调节太高所需要电压遥控电压调节太高逆时针转动遥控调压电位直到所需电压更换调压器输出电压高不能调节调压器故障顺时针方向选择稳定调节电发电机输出电压震荡稳定性调节整定不适当  
新县发电机租赁公司 发电机出租厂家 租赁进口发电机 出租环保发电机