

# 西安雷迪司G33-15KL长效机UPS不间断电源

产品名称	西安雷迪司G33-15KL长效机UPS不间断电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:G33-15KL 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

由数据机房分级理论推行到不间断电源系统中讨论,首先我们要明白什么叫做不间断电源系统。可能很多人都会说:不间断电源系统不就是UPS吗?这么说的不光是圈外人,很多我们圈内人也都是这么以为的。那么这种观念,或者说认知有什么问题呢?首先让我们看下GB50174-2017对不间断电源系统的定义吧!(其它规范根本相同)

山克UPS电源一般故障及常用处理方法山克UPS电源一般故障及常用处理方法

1、市电断电，UPS出现市电停电报警。

可能的原因：电源输入空气跳闸。输入交流线路接触不良。

市电输入电压过高、过低或频率异常。

UPS输入为空或开关损坏或丝烧断。

UPS内部电源检测电路故障。 供应雷迪司G33-15KL长效机UPS不间断电源电力系统

处理方法：

检查输入是否为空。检查输入线。

如果市电异常，发电机无法处理或启动。

更换损坏的断路器、开关或丝。

检查山克UPS电源电路。