

TA218A数显温度计，0~70

产品名称	TA218A数显温度计，0~70
公司名称	天津宏大仪表成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青杨柳青
联系电话	022-87502131 18722035570

产品详情

ta218a/b温湿度计说明书

功能概述：

1. 日历显示范围：2000年1月1日~2049年12月31日；时间显示12/24小时制
2. 切换日期/时间/星期/秒显示功能
3. 可切换显示 /
4. 温度范围：0 -70
5. 显示分辨率：0.1 ；准确度+-1
6. 湿度范围：10%rh~95%rh 准确度：60%rh +-5%rh
7. 记忆或清除最高/最低的温湿度
8. 尺寸：120*95*20mm

功能测试：（装上电池，显示2004年1月1日，pm12：00 00温度是 值）

1. mode键：时间设定，切换显示时间/日期。按住mode键2秒进入时间设置，再按mode键对应位置位会闪烁，设置顺序为：12/24小时、秒、时、分、年、月、日
2. up键：前进键。按mode键2秒后，按到要设定的目标，转按up键前进到设定位置。
3. max/min键：显示记忆最高/最低温湿度或清除最高/最低温湿度记录

在正常状态下按max/min键切换显示最大 最小 当前温湿度值.

在max或min显示状态,无按键8秒后自动返回当前温湿度显示.

最高/最低温湿度记录的清除,在max或min的状态,按信max/min键2秒清除所显示最高/最低温湿度,返回当前温湿度显示.

4. / 键:切换摄氏度/华氏度

机子背后有一个扣位及一个撑板,可挂于墙壁或摆放平面.产品使用一枚1.5v aaa电池.字体显示模糊,请更换电池.并请注重环保.

*a型附带1.5米温湿度传感线.