

# 西门子TP1500触摸屏进不去系统（修复解决方法）

产品名称	西门子TP1500触摸屏进不去系统（修复解决方法）
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	西门子:黑屏 TP1200:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子TP1200触摸屏进不去系统（修复解决方法），西门子显示屏TP1200启动进不了系统解决方法快速维修，TP1200屏幕死机故障维修，可快速解决触摸屏各种故障：

进不了界面、无显示、亮度看不清楚；黑屏，花屏，白屏，液晶屏显示竖条、横条、多画面，以及液晶屏显示各种疑难杂症；触摸屏通讯不上、开机走一半不动、开机不能进入程序、指示灯不亮、触摸屏死机；触摸屏灯管不亮；触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移；触摸屏不能触摸；触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸；触摸屏不能校准，触摸屏无背光、背光暗、有背光无字符等

维修；触摸屏程序备份，触摸屏解密、plc解密。西门子显示屏TP1200启动进不了系统解决方法快速维修，优势说明：可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件 维修范围

常见故障现象： 开机主机指示灯正常，但是显示器显示无信号输入（黑屏）；

按下开关键，主机无任何反应（指示灯不亮，听不到主机启动的声音）；

电脑反复重启，伴随死机、花屏； 屏破损、碎裂； 显示屏有亮，摸出无反应；

开机后不能进入windows画面或停在画面不动； 无法安装操作系统；

windows系统经常出现非法操作或出现各种出错英文字母或代码；

电脑运行速度明显比以前慢，甚至有时会死机； 开机BIOS检测不到硬盘； 系统启动很慢，文件能看到但是打不开；西门子KTP1200无法进入系统维修，一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供“正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题;

2、西门子触摸屏之通讯故障下位 程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;3、西门子触摸屏之触摸玻璃故 和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“开模”这样的过 旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的问题就需要处理电路板了。5、西门子触摸屏之电路板故障这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。我公司是国内较早控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子维修单位，目前拥有的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的证不损坏机器，一般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！TP1200进不了系统维修，上电触摸屏进不去系统检测电压正常不，KP1200进不去系统维修，西门子TP900不进件问题引起，显示屏TP700不进系统画面OS更新不了处理，显示屏主板坏，触摸屏电压烧，人操作屏修理，西门子T后进入黑屏，进程序死机画面卡哪里不动，上海一擎西门子触摸屏进不了系统维修，客户送修当天修好。西门子触摸屏TP120 不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修讯故障维修，无显示维修，玻璃碎片，玻璃板更换，保护膜按键开关更换，按键保护膜更换，西门子SIMATIC HMIPanel:TP700、TP900，停留在SIMATIC HMI界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标回移动，触摸屏黑摸屏自检不过白屏，上电提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在开机画面,西门子触TP700，西门子TP1500触摸屏进不去系统（修复解决方法）