

舟山电动车北斗定位器 安徽中鸿

产品名称	舟山电动车北斗定位器 安徽中鸿
公司名称	安徽中鸿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南翔汽车智慧新城A区16栋114
联系电话	18154121190 18154121190

产品详情

GPS设备异常情况（常见问题）1.设备为什么离线了？（1）设备关机或断电拆除了。（2）设备无GPS信号。（3）SIM卡欠费停机，服务器到期。（4）设备是否接入常电，未接常电车辆熄火后设备出现断电报警2.GPS不定位或者点位拉成直线是什么原因？（1）太靠近金属物体（2）安装设备位置过热（靠近发动机）（3）设备潮湿，电子设备切记不要受潮3.断电报警也可能是安装问题（1）设备是否接入常电，未接常电导致车辆熄火后设备出现断电报警（2）有线设备内置电池默认是关闭状态，如果在未完全连接好后打开开关，出现断电报警总结：遇到上述问题先不要着急，根据问题先检查安装是否到位，冷静分析原因，可以和设备供应商技术客服进行对接。

在购买GPS导航仪的商店中，销售人员会向消费者们展示产品的搜星接收信号如何迅速。通常，GPS分为热启动、冷启动和温启动三种方式，但在售卖导航仪的过程中，有些销售人员故意偷换概念，用不同状态下的GPS进行搜星速度比测。市场上大部分品牌的GPS导航仪，都会选择一家固定的电子地图商合作。但要注意，这种符合国家出版资质的电子地图，大体上数据信息相差不大，但却有南北之分。

普通的GPS导航应用中，人们希望用全向天线，至少能接收天线地平以上五度视野内所有天空中的可见信号，但是平板式天线在于天线正上方时，讯号增益才是，这就有两个问题：1、平板的接收范围在平板上方，电动车北斗定位器，平板要面向天空，这对于手持以

及车载都会带来麻烦，我们可以看到可调角度的CF越来越多（可折叠的SDGPS），就是因为平板式天线这种特性使得厂家为了有更好的收讯效果才想出来的招。2、我们知道，虽然我们正头顶上的信号比较好，比较容易锁定，但其实正头顶上的是没用的，如果没有低角度的，误差会相对较高，精度将会很差。所以基于这些缺点，GPS上也开始使用四臂螺旋式天线。

舟山电动车北斗定位器-安徽中鸿(推荐商家)由安徽中鸿电子科技有限公司提供。安徽中鸿电子科技有限公司位于合肥市包河区南翔汽车智慧新城A区16栋114。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽中鸿在其它中享有良好的声誉。安徽中鸿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽中鸿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。