

常州减速机生产商，常州减速机供应

产品名称	常州减速机生产商，常州减速机供应
公司名称	苏州书生商友
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州人民路420号南门商务中心504A室
联系电话	0512-65729918 13913552660

产品详情

被测减速机温升的测定，通常与减速机的承载能力及传动效率测定同时进行，也可单独进行，被测减速机在符合规定时，读取减速机在额定转速、额定输入功率下的工作温度。减速机环境温度的测定在距被测摆线针轮减速机表面1.5m处放置温度计，温度计测点距地面的高度与减速机轴心线等高，温度计的放置应不受外来辐射热与气流的影响，环境温度数值的读取与工作温度数值的读取应同时进行。

国茂减速机漏油的原因主要有以下几点：1、在封闭的减速箱里，每一对齿轮相啮合发出热量，随着运转时间的长久，使减速箱内温度逐渐升高，而减速箱内容积不变，使箱内压力增加，箱体内存润滑油经飞油，洒在减速箱内壁。由于油的渗透性比较强，在箱内压下，哪一处密封不严，油便从哪能里渗透出。

2、减速箱结构设计不合理引起漏油，如设计的减速箱没有通风罩，减速机无法实现均压，造成减速箱内压力越来越高，这时就会出现漏油现象。3、没有认识到减速箱漏油的危害性，因此在减速箱封盖操作时马马虎虎，即使减速箱结构设计很好，结果还是出现漏油现象。公司网站：<http://www.czgmjsj.com/>