

株洲市天元区工厂感应门厂家直销

产品名称	株洲市天元区工厂感应门厂家直销
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 送货范围:湖南周边 品牌:致远
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

株洲市天元区工厂感应门changjiazhixiao

感应门是现代社会中生活、工作不可或缺的一种设备，对于提高安全性和便利性有着重要的作用。株洲市荷塘区致远门控经营部是一家专业生产和销售感应门的厂家，我们的产品价格仅为1000.00元/件，为您提供高性价比的选择。

产品参数：品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边 感应门材质

我们的感应门采用优质材料制作，确保产品质量和使用寿命。门体采用耐候性强的钢板，具有很好的抗氧化和耐腐蚀性能。门扇和门框之间配备高强度铝合金连接件，确保门体结构牢固，不易变形。门面表面覆盖耐磨性强的聚酯粉末涂层，使门体更加美观、耐用。

故障原因

感应门作为一种智能设备，也可能会出现故障。常见的故障原因包括：

电源问题：电源线接触不良、电源电压不稳定等都可能引起感应门无法正常工作。感应器故障：感应器是感应门的核心部件，如果感应器损坏或出现其他问题，将会影响感应门的正常启闭。电控系统问题：感应门的电控系统负责感应信号的接收和处理，如果电控系统出现故障，将导致感应门无法正常工作。

为了减少故障发生的可能性，我们建议客户在安装和维护感应门时注意以下几点：

定期检查电源线连接是否牢固，并保持电源稳定。
定期清洁感应器表面，防止积尘和污垢影响感应器的灵敏度。
保持感应门周围环境整洁，避免杂物堆积碰撞感应门。

通过以上多个视角的描述，我们希望客户能够了解我们的感应门产品的优势和特点，并在购买时能够参考这些细节，选择适合自己的产品。若您对我们的产品感兴趣，欢迎致电我们的销售热线或发送电子邮件咨询，我们将竭诚为您服务。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。