

UV胶水情况 顶泰斯电子 UV胶水

产品名称	UV胶水情况 顶泰斯电子 UV胶水
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

产品详情

导致UV胶固化不完全的主要原因

其主要原因有：

- 1、某些UV胶所要求的吸收能量较大，若使用功率太小的UVLED固化机，可能导致固化非常慢，甚至永远无法固化，此情况下请检查UVLED固化机功率，必要时更换更大功率的设备。
- 2、所粘接的材质不太透光/不能透光，导致UV光到达胶水部位衰减或者进不去，特别是内部及缝隙处。建议改方向照射，UV胶水，或者更换材质，或者更换UV胶种类。
- 3、天气与环境的影响，包括高温、强光、春季南风天的温气进入等导致UV胶性质变化，建议平时使用时与使用后要密封好胶水，并储存好。
- 4、UV胶已经变质等，建议更换胶水。简单检验UV胶是否变质的方法是：一可看其颜色是否有变化；二是看UV胶内是否有异常颗粒、结晶、结块或分层；三是倒出垂流而下，看是否流动均匀。

应用领域

工艺玻璃： 玻璃制品，玻璃家具，UV胶水收费情况，电子秤粘接 水晶珠宝工艺制品，固定镶嵌
透明塑料工艺制品粘接，UV胶水服务热线，PMMA/PS

电子电器 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封 印刷电路板（PCB）粘贴表面元件
印刷电路板上集成电路块粘接 线圈导线端子的固定和零部件的粘接 排线披覆固定到接口或电路板上

光学领域 光学纤维粘合，光纤涂敷保护，修补连接

使用UV胶的常识：

1.如何除去无影胶溢胶?

软布，纸巾轻轻擦除溢胶，可以蘸丙酮酒精擦拭，在定位后比较容易清除，完全固化后需用刀刮除。

2.为什么粘接玻璃金属的UV胶在夏季容易发生脱落?

夏季是UV胶事故的多发季节。夏季下雨或天气潮湿时，玻璃表面非常容易吸收水分，而许多客户仅仅用布擦拭不能除去水膜，导致强度衰减直至脱落。可以用电吹风干燥玻璃才能保持长久粘接。

UV胶水收费情况-顶泰斯电子(在线咨询)-UV胶水由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。顶泰斯电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！