

株洲市经开区自动门感应厂家

产品名称	株洲市经开区自动门感应厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

株洲市经开区自动门感应厂家

价格：

产品参数：

品牌名称	致远
公司地址	湖南株洲
送货范围	湖南株洲、湖南周边

感应门材质

感应门采用优质材料制造，具有耐用、防锈、抗腐蚀的特点。门体采用高强度铝合金制造，经过表面处理，外观精美典雅，同时具有较好的抗风压性能，保证使用寿命。

故障原因

电子元件故障：感应门的电路系统采用高质量的电子元件，但长时间使用后会少量元件老化，导致感应门不工作。我们的产品经过多次测试和优化，故障率极低。外力破坏：不当操作或外力撞击可能会导致感应门部分零部件损坏。为了提高产品的抗冲击性能，我们特别设计了抗外力的结构，保证感应门在受到外力影响时能够正常运行。

探索多个视角，引导客户购买

我们的自动感应门不仅具有高品质、耐用的特点，还具备良好的响应速度和精准感应能力。我们的产品经过严格的质量控制，能够在各种复杂环境下正常运作。

我们的自动感应门适用于各类商业场所、住宅小区、写字楼等地方，为您提供便捷、安全的出入口解决方案。我们提供的服务不仅止于产品销售，还包括售后服务、安装指导等方面，让您购买、使用我们的产品更加放心。

我们致力于不断创新和提高产品质量，在研发过程中考虑客户的需求和建议，以便给您带来更好的使用体验。

当您购买我们的自动感应门时，您不仅获得了一款优质产品，更得到了我们的专业技术支持和全面的售后服务，让您的投资更有价值。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。