

宿迁二手伺服驱动器回收收购伺服电机工控自动化设备配件

产品名称	宿迁二手伺服驱动器回收收购伺服电机工控自动化设备配件
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松库公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

产品详情

二手伺服驱动器回收收购伺服电机工控自动化设备配件回收各类PLC模块，工业触摸屏，伺服驱动，伺服电机，CPU模块，各类拓展模块，传感器，温控器，工业相机，视觉系统等回收发那科驱动器主板大量回收，发那科驱动器，发那科四轴驱动器，发那科回收电源驱动器，发那科主轴驱动器，发那科伺服轴模块。发那科回收 高价回收fanuc A06B-6240-H105, A05B-6240-H103, A06B-6240-H209, A06B-6200-H026, A06B-6220-H033, A06B-6240-H104, A06B-6320-H312, A06B-6164-H333, 电源侧板A20B.2101-0820 主轴侧板2101-0870.轴驱动器侧板A20B-2101-0891 轴侧A20B-2101-0890. A20B-2102-0670, A20B.2102-0640. A20B-2102-0641. 不锈钢油泵表面磨损主要是吸油区段圆弧形工作面。如果出现轻微磨损，可用油石修磨去毛刺后使用。泵体是由铸铁铸造毛坯成型，出现严重磨损时应更换新件。不锈钢油泵的端盖用铸铁制造，出现磨损现象后，轻微的可在平板上研磨修平，磨损比较严重时应在平面磨床上磨削修平。修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%.平面度允差、端面对孔中心线的垂直度允差、两端面的平行度允差和两轴孔中心线的平行度允差均为0.01mm。