

# 激光机切割丝印亚克力面板激光雕刻切割机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 激光机切割丝印亚克力面板激光雕刻切割机       |
| 公司名称 | 深圳成驰激光设备有限公司              |
| 价格   | 10000.00/台                |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳龙岗南联鹏达路富康5栋1号           |
| 联系电话 | 0755-84819150 15989545842 |

## 产品详情

激光机切割丝印亚克力面板激光雕刻切割机

深圳成驰机电设备有限公司

陈海霞：15989545842

销售电话：0755-84819150

传 真：0755-84816335 qq261355308 网 址：www.dhycnc.com

-----激光切割机如何避免浪费的产生

任何产品在生产的时候都会产生一定的浪费，为了降低成本我们应该采取好的节省措施使浪费降到最低，像很多产品的浪费是可以避免的，就像激光切割机如果系统不定和软件问题都有可能导致浪费现象发生针对这两点下面具体介绍如何防止这种问题的发生。

第一软件问题：在购买数控切割机时没有购买套料软件，只是使用cad软件进行画图，或是调用数控系统中的零件库，在数控系统上对dxf图形进行手工编 程套料，局部切割，使数控切割机大部分时间处于等待编程的闲置状态，大大降低了数控切割机的生产效率，同时由于局部切割产生大量剩余钢材，导致钢材的严重浪费。

第二个系统问题：用户在购买数控切割机挑选数控系统时，由于一味追求民用计算机的高配置，忽略了工业用数控系统的稳定性。选用高主频cpu和大硬盘功率大，发热量高，尤其是在夏天，数控系统内部发热过热，导致数控系统和切割机无法正常工作。此外，高主频cpu必须配备风扇，而风扇容易磨损，寿命有限，容易导致cpu和主板损坏。硬盘震动损坏磁道且易感染病毒，都会造成数控系统不稳定，导致切割生产停滞。

还会有很多种原因导致浪费的产生我们需要一个个的进行检查争取将浪费降到最低。