

音乐传真功放 维修中心 音乐传真功放没声音输出

产品名称	音乐传真功放 维修中心 音乐传真功放没声音输出
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

音乐传真Musical Fidelity音响功放售后维修中心

本公司是音乐传真Musical Fidelity音响功放的厂家授权维修中心，本维修中心被评为服务网点，中国家电维修协会理事单位。音乐传真Musical Fidelity原厂配件，技术人员从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。

维修音乐传真Musical Fidelity AIA5 AIOO A12O A2OO 730 KW75O

KDM25 kW DM25 KW500 M6si M8-PRE M3i Mlclic Nu-Vista8OO

M6DAC等型号

音乐传真以前的产品换代过程中曾由A3系列发展到A3.2的历史,但全新的A5系列则并非A3.2的简单延续。A5可以说是融合了音乐传真过往产品中的所有技术优势,是为提供真实艺术状态的声音(true state-of-the-art)、漂亮出众的外观视觉、的制造质量和售价而设计的,号称the thinking man"s hi-fi—思想家的hi-fi。A5系列包括一台配置24bit/192kHz升频技术及真空管/晶体管混合式电路的A5 CD播放机,一台每声道输出功率高达250W的A5合并式功放,以及一套A5CR前级放大器和A5CR后级功放。

在比较功放的持续输出功率时,需在相同(或是较为接近)THD值下进行。不同的THD值下测试出的音质差别是十分明显的,有的时候其标识的极大功率很高,但很有可能它的失真和噪音也同样很高。因此在检查极大功率的同时也应留意其所标识的THD值。

音乐传真Musical Fidelity服务中心多年来始终坚持服务为民,以质求新。音乐传真Musical Fidelity维修中心拥有严格的管理制度,的服务,并且有一批的维修技师,先进的检测设备,多年来备受广大用户好评。中心承诺:以优惠的价格提供的服务。音乐传真服务中心欢迎您的来电咨询!

维修音乐传真Musical Fidelity AIA5 AIOO A12O A2OO 730 KW75O KDM25 kW DM25 KW500 M6si M8-PRE M3i Mlclic Nu-Vista8OO、AMS50、M6DAC等型号。杂音电流声、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、雷击、烧坏等故障判断维修。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既又的服务。

检修有保护电路的放大器时，应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作，应测量功放电路中点功放输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常，说明功率放大电路有故障，应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称，可将正、负电源的负载电路断开，以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常，应检查功放电路中各放大管有无损坏。