

力建拉杆式液压缸 CDCG250系列重载液压缸生产商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 力建拉杆式液压缸 CDCG250系列重载液压缸生产商 |
| 公司名称 | 威海力建冶金液压设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省威海市羊亭孙家滩工业园 |
| 联系电话 | 13806306810 13806306810 |

产品详情

其次是装配时有异物进入及密封材料质量不好。其后果则是动作缓慢、无力，CDCG250系列重载液压缸加工，严重时还会造成活塞及缸筒的损坏，出现“拉缸”现象。处理方法是调整速度控制阀，对照安装说明应做必要的操作和改进。

(2)液压回路泄漏。包括阀及液压管路的泄漏。检修方法是通过操纵换向阀检查并消除液压连接管路的泄漏。

(3)液压油经溢流阀旁通回油箱。

有异物进入后，CDCG250系列重载液压缸厂，活塞滑动表面的外侧如装有带唇缘的密封件，那么，工作时密封件的唇缘即可刮动异物，CDCG250系列重载液压缸生产商，这对于避免划伤是有利的。但是装O形密封圈的活塞，其两端是滑动表面，异物夹在此滑动表面之间，容易形成伤痕。

异物进入缸内的途径有下列几种。

进入缸内的异物

a.由于保管时不注意使油口敞开着，将产生时刻接受异物的条件，这是不允许的。保管时必须注入防锈油或者工作油液，并且塞好。

若溢流阀进入脏物卡住阀芯，使溢流阀常开，液压油会经溢流阀旁通直接流回油箱，导致液压缸没油进入。若负载过大，西藏CDCG250系列重载液压缸，溢流阀的调节压力虽已达到极大额定值，但液压缸仍

得不到连续动作所需的推力而不动作。若调节压力较低，则因压力不足达不到仍载所需的推力，表现为推力不够。此时应检查并调整溢流阀。(威海力建冶金液压设备厂)

力建拉杆式液压缸-CDCG250系列重载液压缸生产商由威海力建液压设备厂提供。威海力建液压设备厂位于山东省威海市羊亭孙家滩工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海力建在液压设备中享有良好的声誉。威海力建取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海力建全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。