

马村区发电机组出租租赁 焦作周边附近发电机出租 静音环保 配送及时 租赁灵活

产品名称	马村区发电机组出租租赁 焦作周边附近发电机出租 静音环保 配送及时 租赁灵活
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

马村区发电机组出租租赁 焦作周边附近发电机出租 静音环保 配送及时 租赁灵活

柴油发电机组的油耗如何计算？常用柴油发电机组另一项需要重视的指标是油耗。国产柴油机的满载油耗一般为210g/kw.h到240g/kw.h，合资品牌柴油机的满载油耗一般为200g/kw.h到220g/kw.h，进口品牌柴油机的满载油耗一般为190g/kw.h到210g/kw.h。不要小看每发一度电相差10到20克柴油，以500KW柴油发电机组为例，以每天运行10小时，每月运行20天计算，国产柴油机配置的发电机组每年油耗量为：210g/kw.h*500KW*10小时*20天*12月=252吨，进口品牌柴油机配置的发电机组每年油耗量为：190g/kw.h*500KW*10小时*20天*12月=228吨，相差24吨，以每吨柴油8000元计算，每年柴油可节约19.2万元。

柴油发电机组常见问题：一台柴油机常规中修需要更换的零件有哪些？答：1、活塞环；2、进气门；3、排气门；4、进气门座；5、进、排气门导管；6、活塞冷却喷咀；7、上部修理包；8、增压器修理包；9、气门锁片；10、连杆瓦；11、油底壳垫片；12、喷油器调校及配件；13、PT油泵调校及配件；14、缸套。静音柴油发电机组柴油机冒黑烟有哪几种原因引起？答：1、涡轮增压器工作失效；2、气门组件密封不良；3、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；凸轮轴组件磨损过度；5、中冷器过脏、入气量不足；6、喷油器胶圈密封不良；7、气缸组件拉缸；8、柴油质量不良，9，空气滤清器堵塞。柴油机冒白烟有哪几种原因引起？答：1、喷油器或高压油泵精密偶件失效；2、柴油机烧机油（即增压器烧机油）；3、气门导管及气门磨损过度，机油漏入气缸；4、柴油中有水；5、喷油器铜套漏水入气缸；6、活塞环磨损过度或油环装反，气缸烧机油。7，废气呼吸管很久没有清洗过脏或堵塞等。马村区发电机组出租租赁 焦作周边附近发电机出租 静音环保 配送及时 租赁灵活