

# 河南嘉航 水泥路面高强度修补料 湘潭水泥

产品名称	河南嘉航 水泥路面高强度修补料 湘潭水泥
公司名称	河南嘉航新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市西三环大学科技园6号楼
联系电话	17703829192 17703829192

## 产品详情

(1)浅表层发状裂纹主要是养生不够，表层风干收缩所致。

(2)角隅处的裂缝，是由于角隅处于基层接触面积较小，水泥路面修补料一袋多少钱，单位面积所承受的压力大，基层相对沉降就大，造成板下脱空，湘潭水泥，失去支承，角隅处便易断裂。角隅处震捣不实也是一个原因。

(3)板块横向裂缝可能有两种情况，一种是切缝时间过迟，造成了收缩裂缝;一种是开放交通后，路面基层有下沉，造成板块折裂(包括纵向和不规则裂缝)。

(4)土基强度不够或不均匀;或春秋两季施工的混凝土路面，水泥地面高强修补料，白天与晚上的温差大，因温差影响产生较大的翘曲应力而产生板体开裂。

(5)由于施工操工失误或原材料问题产生的裂缝：

对于地下停车场等大型地面起砂问题，使用什么材料进行修复比较好？

河南嘉航水泥路面修补料厂生产的BC型水泥混凝土地面修补材料，能够很好的用于如地下车库、车间地面、住宅小区地面、仓库、厂房、停车场等地面起砂、磨损的修复处理，能够提高混凝土地面的整体抗渗性和耐磨性，能够大大提高混凝土地面的使用寿命，修复后，也利于清理和维护。

对于很多工厂生产车间来说，如果混凝土地面起砂，很容易出现扬尘、灰尘问题严重，对生产会造成很多不利影响。河南嘉航水泥路面修补料厂生产的修复材料，对混凝土地面起砂修复效果好，修复后新旧地面无色差，耐久性持久等特点。

地下停车场因为部分地面容易出现积水，水泥路面高强度修补料，加上长时间的通车挤压，很容易出现

地面起砂等问题，及时进行修复处理，能够很好解决这些问题。

### 三、如何预防水泥地面起砂现象出现

#### 1、严禁补水收光

地面收光结束后立即开始养护。保证混凝土浇筑温度 $>10^{\circ}\text{C}$ ，冬天施工的时候需要注意检查施工环境的温度，以此来判断初凝时间。

#### 2、不要在泌水时收光

收光的时候需要搭配长刮板，不及时使用长刮板会导致泌水被压入混凝土面层。不得使用拍浆板，否则会导致表面提浆过多造成起砂。

水泥地面起砂代表着地面的坚固程度不足，不利于长期使用，需要及时处理。以上是水泥路面修补料厂家小编带来地面起沙很严重的处理方法，希望能帮到大家。

河南嘉航(图)-水泥路面高强度修补料-湘潭水泥由河南嘉航新材料科技有限公司提供。河南嘉航新材料科技有限公司是从事“水泥路面修补料,混凝土地面修补料,路面表层修补料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。