

进给器配件 青岛新隆山机械 扬州进给器

产品名称	进给器配件 青岛新隆山机械 扬州进给器
公司名称	青岛隆山机械工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市环秀办事处窑上村（青岛环保产业园）
联系电话	18561791625

产品详情

聚碳酸酯(PC)具有优良的抗冲击和耐候性、硬度高、收缩率小和尺寸稳定等优点。但聚碳酸酯的自润性能、耐化学性能和耐疲劳性能较差。这种材料无色透明，易于着色，塑件聚碳酸酯(PC)具有优良的抗冲击和耐候性、硬度高、收缩率小和尺寸稳定等优点。但聚碳酸酯的自润性能、耐化学性能和耐疲劳性能较差。这种材料无色透明，易于着色，塑件美观，在仪器仪表精密齿轮传动和工艺装饰品中，仍多有应用。美观，在仪器仪表精密齿轮传动和工艺装饰品中，仍多有应用。

电刷故障的危害

某日，某发电厂2台大型发电机组转子滑环相继发生碳刷打碎机组紧急降负荷，进给器配件，更换碳刷，扬州进给器，未果。继而发生滑环环火，机组解列。近日，铣床进给器，西北电网某发电厂QFS—125型发电机组励磁机换向器碳刷环火紧急停机；江南某发电厂30万千瓦发电机组投产后运行仅经过一次大修。在一次小修后运行不久，发电机集电环内环（靠发电机侧）碳刷磨损非常严重，机械进给器，且连续多个班次都有批量更换，同时检查发现发电机集电环刷架油污严重，经红外测温仪检测发现集电环内环表面与碳刷接触部位温度高达230 ~ 360 ，靠励磁机侧的集电环外环温度正常的60 ~ 70 ，机组负荷降到20万千瓦以后，仍不见集电环温度有回落迹，解列抢修。……屡屡发生的碳刷事故给发电厂和电力系统造成巨大经济损失

Y轴进给器注意事项（1）严禁两人同时工作；（2）

工作时必须将衣服和袖口扣好，以免被转动部分绞伤；（3）工作时站在绝缘垫上；（4）

严禁同时触摸两极或一极对地；（5）同一机组应使用同一型号碳刷；来源困难，可使用不同型号的碳刷（同一级仍然保证同一型号），但是必须事先征得同意；（6）在碳刷上部低于刷握或与刷握一样平时应立即更换。更换情况当碳刷出现以下几种情况时应进行更换：1、磨损严重（不足原长的1/3）；2、损坏严重；3、碳刷与滑环接触面不足70%。

进给器配件-青岛新隆山机械(在线咨询)-扬州进给器由青岛新隆山机械工具有限公司提供。青岛新隆山机

械工具有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的机床附件等行业积累了大批忠诚的客户。青岛新隆山机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！