

美敦力高速耳钻常见故障 南昌美敦力高速耳钻 广州汇益维修咨询

产品名称	美敦力高速耳钻常见故障 南昌美敦力高速耳钻 广州汇益维修咨询
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

美敦力V03气动钻维修【广州汇益】

美敦力V03/P钻维修【广州汇益】美敦力高速气钻的操作规程：美敦力高速气钻动力系统，在比其他高速气钻更低的气压要求下，提供的高功率。美敦力V03/P钻维修【广州汇益】美敦力高速气钻动力系统拥有强劲的动力，大幅降低的噪音，的操作手感，美敦力高速耳钻VISAO检测，简便的三步钻头安装，使动力系统的使用更为简化；美敦力V03/P钻维修【广州汇益】

?美敦力V03气动钻使用过程需要注意些什么？【广州汇益】

美敦力V03气动钻使用过程需要注意些什么？【广州汇益】

(1) 操作过程中不过度使用压力(大于8.3)，以免导致驱动附件和钻头弯曲或松动而损坏马达。常用工作压力在5^8bar，可根据需要调整转速，高转速应75000rpm/min(2)氮气压力钢瓶内充满氮气时约40公升，压力在100200bar。当总压力表显示小于3ba时应及时更换。

美敦力V03/P钻维修【广州汇益】美敦力高速气钻的操作规程：美敦力高速气钻动力系统，在比其他高速气钻更低的气压要求下，提供的高功率。

服务满意度明显提升由于气动钻操作环节多，应用SOP前，操作护士较容易遗忘，有些人员不好意思询问有经验的护士，导致操作不熟练，不能迅速安装器械:有时器械动力不足，南昌美敦力高速耳钻，不会调整，均会减慢手术进程，护理缺陷时有发生，美敦力高速耳钻常见故障，导致手术医生意见较大。实施SOP后，各手术区域均有规范的工作流程，明确的质量标准，各项工作均有指导。工作人员在作业过程中，美敦力高速耳钻VISAO故障，工作条理清晰，迅速安装操作部件，调整到器械使用的良好状态，手术医生对手术室护士的服务满意度由实施前的86%提高到99%(P(0.05))。

美敦力高速耳钻常见故障-南昌美敦力高速耳钻-广州汇益维修咨询由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的医疗设备等行业积累了大批忠诚的客户。广州汇益带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！