

奥普森AX80K模块机80KVA/64KW三进三出可调整电池数量

产品名称	奥普森AX80K模块机80KVA/64KW三进三出可调整电池数量
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥普森 产地:深圳 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	18810879551 18810879551

产品详情

奥普森AX80K模块机80KVA/64KW三进三出可调整电池数量

奥普森AX80K模块机80KVA/64KW三进三出可调整电池数量

配电要求：对于UPS不间断电源的输入、输出配线，用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长)，以便机器到场后顺利安装。走线要点：所有的输入、输出铜芯线选用多蕊软线为佳，利便用户布线。也利于机器接线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线)，以防鼠咬、意外损断、烧裂等;金属质材护套也可屏蔽电磁*，有利于通讯设备信号线的地下走线。ups电源出入线径选择：机器输入、输出线径的选择，不能低于国家用电安全尺度，特别留意：对于三进单出的机器，其旁路火线及零线的进线线径必须为其它两相火线的3倍!线型/线载电流参考。透风/承重安全：机器的摆放应使机器的进/出风道间隔墙壁不小于30公分，以利机器散热!中、大型UPS长延时机型所配蓄电池，还需考虑楼层的承重压强(尺度：写字楼每平方米不大于1000公斤，产业厂房不大于1400公斤)，如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解决。一般采用设置大面积钢板或增加电池柜数目的方式。输出防范：用户布线时，机器的输出必需单独拉线!设置的输出专用插排/插座必需与日常用电插排/插座严格区分，且要标记醒目的标识。机器的输出插排、插座不应与普通插排插座并置或堆放在一起!以防不小心而使机器乱插上装修的电钻、吸尘器等动力设备损坏本电源。UPS不中断电源为精密电源，较适合计算机类弱感性负载配带，不能插接过多的打印机!银行系统的压钞机、复印机、激光打印机、电动卷帘门等强感性负载不能插接!如需使用，UPS与这类强感性负载或贴片机等出产设备以及CT机、MIC磁共振等设备功率匹配比必需在1以上。同样，常规的EPS与动力设备的功率匹配比在1以上。

开口式三角立体卷铁心折叠式铁心的基本特征折叠式铁心的基本特征折叠式R形、椭圆形、多边形、立体三角形铁心通常采用立式插装开口式三角立体卷铁心设备的应用开口式三角立体卷铁心变压器节电效果显著、噪音大大、散热及过载能力更强、结构紧凑体积小等，10月20日上午，徐州经济技术开发区庭对一起生产和伪劣箱式变电站的案件进行公开审理，我国海上风电综合实力整体较弱，机组容量以3MW~4MW为主，6MW机组处于样机试验阶段，并且我国严重缺少海上风电施工、运行与监测亟需加强，