

# HSG型工程用液压缸 汶上液压缸 力建平台液压系统

产品名称	HSG型工程用液压缸 汶上液压缸 力建平台液压系统
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

## 产品详情

威海力建冶金液压设备厂座落在胶东半岛美丽的海滨城市----威海，主要生产重载液压缸、标准液压缸、工程液压缸、车辆液压缸、拉杆多液压缸、液压系统等系列多种规格设备及液压元件。可以根据用户需要设计制造各种工程用、冶金用标准和非标准液压（气）缸及冶金、矿山、化工、交通等行业用液压系统。同时还从事特种铸造设备（离心铸造机、低压铸造机）的研发、设计、制造及安装调试和咨询服务。

液压缸泄漏带来的危害很多，既是液压缸产生各种故障的原因之一，冶金设备液压缸价格，又是影响安全、污染环境的重要因素，所以应引起足够的重视。

液压缸的泄漏包括外泄漏和外泄漏两种情况。外泄漏是指液压缸缸筒和缸盖、缸底、油口、排气阀、缓冲调节阀、缸盖与活塞杆处等外部的漏油，容易从外部直接观察到。内泄漏是指液压缸内部高压腔的压力油向低压腔渗漏，它发生在活塞与缸内壁、活塞内孔与活塞杆连接处。内泄漏不能直接观察到。不论是内泄漏和外泄漏，汶上液压缸价格，其泄漏的原因主要是密封不良、连接处接触不良等。

(1)液压缸内部泄漏。液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损过量等引起的泄漏。

活塞杆与密封盖密封泄漏的原因是，工程用液压缸价格，密封件折皱、挤压、撕裂、磨损、老化、变质、变形等，此时应更换新的密封件。

活塞密封过量磨损的主要原因是速度控制阀调节不当，造成过高的背压以及密封件安装不当或液压油污染。

HSG型工程用液压缸价格-汶上液压缸价格-力建平台液压系统由威海力建液压设备厂提供。威海力建液压设备厂为客户提供“液压缸,油缸,液压系统”等业务，公司拥有“力建”等品牌，专注于液压设备等行。 ，在山东省威海市羊亭孙家滩工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李建波。