

工业高炉点火油枪雾化片 B/WB81001-89 锅炉点火旋流片

产品名称	工业高炉点火油枪雾化片 B/WB81001-89 锅炉点火旋流片
公司名称	徐州中节环燃控科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:徐州中节环燃控 型号:B&WB81001-89 产地:中国·江苏·徐州
公司地址	铜山区大许镇人民路
联系电话	19552101110

产品详情

锅炉油枪点火困难的原因有很多，主要可以归纳为以下几个方面：

一、油气比不匹配

锅炉油枪点火需要根据实际情况进行油气比的调整，如果油气比过高或过低，都会导致点火困难。实际操作中，可以通过调节调焦器、调节风量等方式进行调整。

二、油枪雾化不良

油枪雾化不良也是引起点火困难的一个重要原因。这种情况下，雾化程度不够，导致燃烧不充分，从而影响点火。因此，在日常维护中要及时清洗油枪喷口、清理油渣等。