

徐工吊车配件大全 吊车配件 腾飞工程

产品名称	徐工吊车配件大全 吊车配件 腾飞工程
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

吊车配件-吊车紧固件-泰安腾飞工程机械

吊车液压油上不来的原因，吊车是很实用的吊装机械，无论在工业还是农业都用应用，可大大节省人力，提升工作效率，带动经济的发展。大家都知道机器用的年限久了就可能会出现磨损、润滑不良等问题，做好日常的保养和掌握一些排查问题的方法是很必要的。吊车油压升不上来的原因解决。

一、小吊车的油箱液压油过低或吸油管阻塞，一般可以通过加油解决。

二、溢流阀敞开压力过低导致油压升不上来，需要通过调整溢流阀解决。

三、吊车的油泵排量缺乏，需要工作人员加大发动机转速提升油压。

四、压力管路和回油管路或元件走漏过大，这个情况建议去检修油路，特别注意各阀中间反转接头、油马达等处。

五、油泵损坏或走漏过大，此时建议检修小吊车的油泵，或者直接更换新的。

一、内漏：

常见造成叉车液压缸起升无力或不能起升、货叉自行下滑及门架自行前倾等故障。内漏的原因及排除方法：

(1) 阀杆与阀体之间磨损间隙过大

因分配阀长期使用或油液不清洁等加快了阀杆与阀体的磨损，破坏了配合密封面，导致漏油。修复时若阀杆磨损较轻，可对阀杆镀铬磨光；若阀杆磨损严重，则需要更换

(2) 阀体之间漏油

密封圈失效，产生内漏；安装时阀体表现损伤或O形圈老化或损坏，在油压作用下，徐工吊车配件大全，阀体之间也容易发生内漏。

若阀体损伤则需进行研磨、更换O形密封圈，并按顺序和力矩要求拧紧螺栓。

(3) 安全阀弹簧失效

如果安全阀弹簧失效，徐工吊车配件，液压油在低于系统规定压力下就可迫使钢球离开阀位流入溢油道，吊车配件市场，造成内漏，使系统失效。

这时必须更换弹簧，然后利用调整螺钉调整弹簧压力至规定的14 Mpa。调整时按距载荷中心600mm处的需求加载7.5t货物，当货物在似起非起时用锁止螺母锁紧，此时的压力即为所需要调整的压力。

(4) 多路换向阀杆不能复位

如果阀杆不能复位，吊车配件，沟槽与油道相通，则会产生内漏。

卷扬机的价格大概在每台几千元，便宜的有一两千元，贵的有一两万元。不同类别的卷扬机，价格也不尽相同。就类别而言，卷扬机包括建筑卷扬机，同轴卷扬机。主要产品有：JM电控慢速大吨位卷扬机、JM电控慢速卷扬机、JK电控高速卷扬机、JKL手控快速溜放卷扬机、2JKL手控双快溜放卷扬机、电控手控两用卷扬机、JT调速卷扬机、KDJ微型卷扬机等，仅能在地上使用，可以通过修改用于船上。它以电动机为动力，经弹性联轴节，三级封闭式齿轮减速箱，牙嵌式联轴节驱动卷筒，采用电磁制动。该产品通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、起重大、使用转移方便，被广泛应用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖，还可作现代化电控自动作业线的配套设备。JM系列为齿轮减速机传动卷扬机。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。

徐工吊车配件大全-吊车配件-腾飞工程由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司是一家从事“起重机,挖掘机,装载机,叉车等工程机械销售,服务,维修,保养”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中联重科全系列汽车起重机,挖掘机销售服务维修”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾飞工程在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

