

# 株洲天元区公司感应门厂家

产品名称	株洲天元区公司感应门厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 品牌:致远 送货范围:湖南周边
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

株洲天元区公司感应门厂家

价格：<1000.00元/件>

感应门是现代化生活中的重要设备，具有便捷、安全、智能的特点，受到越来越多人的青睐。作为株洲市荷塘区致远门控经营部的厂家，我们提供高品质的感应门产品，为您的生活带来更多便利。以下是我们产品的详细参数：

品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边

材质介绍：

我们的感应门采用高强度不锈钢（SUS304）材质，具有耐腐蚀、抗氧化、抗污染等特点。不锈钢表面经过专业处理，光洁度高、易清洁，能够有效延长产品的使用寿命。

故障原因：

感应门故障的原因多种多样，包括电源故障、传感器失效、门体结构松动等。为了确保产品的正常运行，我们在生产过程中加入了多种自动感应门防护机制，如过流保护、过压保护、防雷击等，有效降低了故障发生的概率。

通过不同视角的探索，我们对自动感应门进行了全面的设计和改进，以满足客户的多样化需求。我们注重每个细节，通过精细加工和严格的检测流程，确保每一件出厂的产品都具有卓越的品质。

让我们一起选择株洲天元区公司的感应门厂家，为您的生活带来更多便捷与安全。联系方式请咨询我们的客服人员，我们期待与您的合作！

## 一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。