

# 搅拌车液压泵 果洛搅拌车液压泵 山东星成液压设备公司

产品名称	搅拌车液压泵 果洛搅拌车液压泵 山东星成液压设备公司
公司名称	山东星成液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道
联系电话	15615969751 18866768983

## 产品详情

### 搅拌车液压泵介绍液压泵特点

铝合金制造、强度高、耐腐蚀、重量轻、适合各种环境下作业。双速特性减少了打压次数，在低压室快速处于负载做功状态，搅拌车液压泵报价，立刻转换成高压，缩短每次作业周期。配有压力调节阀，可调节控制及设定工作压力。

### 液压泵在车上油温高是怎么回事

- 1.油箱散热器不够好；油箱内部不通；散热电扇有时转有时不转，电扇温度开关在30-50度是开的；
- 2.液压油在冬天和夏天用的油号是不一样的，冬天要用油的粘稠度要低，夏天粘稠度要高
- 3.液压泵泄漏，一个是缸体.柱塞间隙过大已经超出理论极限范围，止推板.衬板.配油盘不平泄漏太大，

搅拌车液压泵系统异常要如何来解决呢？以下分享的内容是我们为大家总结的处理经验，大家可以尝试一下我们分享的方法。

液压系统压力不足或完全无压力的原因、诊断和排除，可以根据以下几个方面进行：

(1) 若液压泵输出流量随压力升高而显著减小，且压力达不到规定值，搅拌车液压泵厂家，则是由于液压泵磨损后间隙增大所致。排除方法：测定液压泵的容积效率，即可确定该泵是否能继续使用，对磨损严重的零件，果洛搅拌车液压泵，应进行修配或更换。

(2) 若整个液压系统能建立正常压力，而某些管路或液压缸中无压力，则可能是由于管路、小孔或节流阀、换向阀等部位堵塞。此时，应逐段检查压力和有无油液通过，找出原因，加以排除。

### 搅拌车液压泵油封漏油原因的判断和处理

1， 泵支架松动、开焊或泵固定螺栓松动，引起液压泵整体抖动，油封磨损。

处理方案：经常检查，排除隐患，预防和避免故障。

2， 系统回油不畅，回油管或散热器堵塞，造成泵马达壳腔压力增大，引起油封漏油。

处理方案：排除堵塞，保持回油循环顺畅。

3， 散热器不散热，造成油温过高，搅拌车液压泵出售，粘度和润滑性下降、油封过热密封失效。

处理方案：及时排除散热器故障，尽快为系统降温，防止泵马达磨损。必要时停车熄火，用水冲泵马达和散热器壳体降温。

搅拌车液压泵报价-果洛搅拌车液压泵-山东星成液压设备公司由山东星成液压设备有限公司提供。山东星成液压设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星成液压设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市夏庄镇S805星成液压，联系人：王经理。同时本公司还是从事液压测试台厂家，液压测试台生产厂家，液压测试台价格的厂家，欢迎来电咨询。