

# 日照胶带 线束胶带厂 宏顺兴工贸

产品名称	日照胶带 线束胶带厂 宏顺兴工贸
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

## 产品详情

分析汽车线束安装各区域的防水要求：

涉水线以下部位称为湿区，位于这部分的线束包括：前保杆线束，机舱线束（机舱侧），动力线（如发动机线束），后保杆线束，蓄电池正负极线束，门线（涉水线以下区域）和所有高压线束。这些线束上接插件（除门线外）均要求进行防水设计，穿孔到室内的部分需使用橡胶件间隙密封，避免水进入驾驶室。另外线束上的打卡点须使用热缩管进行保护，所有搭铁点须使用带胶热缩管进行保护。对于门线束，在水线以下的插件只有低压喇叭，建议该处插件进行防水保护。青岛宏顺兴工贸有限公司2001年改制为民营企业，他的前身是创建于1980年9月青岛黄海配件厂，是通过TS16949认证的汽车线束配套商家。

汽车空调线束：

以整车线束为例：

0.5 规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等；

0.75 规格线适用于牌照灯、前后小灯、制作灯等；

1.0 规格线适用于转向灯、雾灯等；

1.5 规格线适用于前大灯、喇叭等；

主电源线要求2.5-4.0平方毫米电线。关键是要看负载的电流值，例如蓄电池的搭铁线、正极电源线则是专门的汽车电线单独使用，它们的线径有十几平方毫米以上。

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成，TS16949质量管理体系认证线束配套供应商。

汽车经常烧保险片与汽车线束有关系吗？汽车保险经常烧断跟使用的电器也有一定的关系与汽车线束插头接虚也有一定的关系

- 1.我们经常用点烟器的地方去为手机充电，在我们插入充电电器的一瞬间，保险丝就断了，这是由于连接点烟器的汽车线束接虚造成的，点烟器连接汽车线束的插头一定要插实才能解决烧保险片的问题，
- 2.汽车线束的插头接虚，当我们打开车用电器的時候，由于接虚的地方产生热能，增加了用电量，给汽车保险片造成负荷，线束胶带厂，因此保险片为保护汽车线束不着火，保险丝自动断开。
- 3.其它电器由于用电量不同，日照胶带，电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉，这样的现象属于正常现象，或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的，另一个是经常烧保险，比如大灯，很多都不是因为大灯的问题，而是发电量太大引起，那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大，再一个是电路系统短路，保险已插下去就烧了，另一个是间歇性故障，比如某一点电源线磨破，但是他不会一直挨着车身搭铁，只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。

日照胶带-线束胶带厂-宏顺兴工贸(推荐商家)由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！