

焊接工装 亚创精密 焊接工装厂家

产品名称	焊接工装 亚创精密 焊接工装厂家
公司名称	苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇青龙东街25号（铁塔机械院内）
联系电话	18662218139 18662218139

产品详情

序是组成机械加工工艺过程的基本单元。所谓工序是指一个(或一组)工人，焊接工装厂家，在一台机床上(或一个工作地点)，对同一工件(或同时对几个工件)所连续完成的那一部分工艺过程。构成一个工序的主要特点是不改变加工对象、设备和操作者，消声器焊接治具，而且工序的内容是连续完成的

工步是在加工表面不变、加工工具不变、切削用量不变的条件下

走刀又叫工作行程，是加工工具在加工表面上加工一次所完成的工步。

步骤内容:

- (1)分析研究产品的装配图和零件图。
- (2)确定毛坯。
- (3)拟定工艺路线，焊接工装，选择定位基面。
- (4)确定各工序所采用的设备。
- (5)确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和辅助工具。
- (6)确定各主要工序的技术要求及检验方法。
- (7)确定各工序的加工余量，计算工序尺寸和公差。

(8)确定切削用量。

(9)确定工时定额。

在生产过程中，凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等，使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程，机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和，医疗轮椅病床焊接工装设计制造，其他过程则称为辅助过程，例如运输、保管、动力供应、设备维修等。工艺过程又是由一个或若干个顺序排列的工序组成的，一个工序由有若干个工步组成。

焊接工装-亚创精密-焊接工装厂家由苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂提供。焊接工装-亚创精密-焊接工装厂家是苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司还是从事夹具，苏州夹具，江苏夹具的厂家，欢迎来电咨询。