

气腹机常见报警售后服务

产品名称	气腹机常见报警售后服务
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

广州汇益设备维修有限公司是一家的设备终端维修售后服务商。维修业务有：日本奥林巴斯（OLYMPUS）气（fu）腹机UHI-3、德国狼牌（WOLF）、德国史托斯（STORZ）、德国吉米（GIMMI）、德国蛇牌（AESCULAP）、史塞克（STRYKER）、ACMI（顺康）、XION（艾克松）、RUDOLF（诺道夫）、GYRUS（佳乐）、COMEG（科曼）等各品牌气（fu）腹机。以成熟维修服务技术，丰富的维修零配件库存，高质的服务，有效的保修保养制度。快速响应你的需求，为您的设备保驾护航、提高设备使用率，提高设备经济效益。致力成为您强有力的后盾。

广州汇益-----Stryker 40L HIGHFLOW 气(FU)腹机维修

(a) 压力显示不正确。这多是气体压力传感器损坏，如果机器设计有一组多个压差压力传感器同时工作的，一般一个老化或者污染无法工作的时候，我们要把这组传感器部更换，否则只换其中一个，其他的同组的传感器寿命也接近临界了。

(b) 流量不*。气体流量传感器损坏更换即可。有时候是通过压差来计算流量的，这时候我们就要更换新的压差传感器。

(c) 设备漏气。很多情况是器械密封圈老化而引起的。但也有设备机械减压阀漏气和电磁阀损坏的原因，这个比较容易判断出并对其进行修复。经过长期的手术室仪器设备维修，发现故障根据维修难易和故障大小，可分为复杂故障、中等故障和简单故障。经统计分析复杂故障的概率只有15%（如主机、主要电路坏），由于各种条件限制，这部分故障难以在手术室现场短时间内完成，必须撤机维修。中等故障占25%左右，而简单故障却达到60%左右，其中使用不当或操作失误引起故障占30%左右。无论何种故障，我们都必须懂得仪器的工作原理，凭借丰富的维修经验技术处理。

广州汇益-----电子设备的常见故障：

摄像系统：1.图像缺色、偏色、干扰波纹：2.机器无法开机：3.完全损坏不显示图像：4.摄像头线缆断等

冷光源：1.光源开机时而不亮、闪烁；2.无法开机，不亮；3.开机灯亮，内有“吱吱”响声；4.开机一段时间后自动关闭；5.灯不亮

气（fu）腹机：1.压力过高报警；2.无法进气；3.报错故障代码等

高频电刀：1.机器不工作；2.开机无功率输出；3.开机报警，报错故障代码等

气腹机维修【广州汇益维修】当气腹机内部进入液体被污染后，气腹机常见报警，此时机器不能工作。气腹机故障原因分析检测：此故障是由于气腹管内存在液体，导致液体倒流回机器内部造成的。首先需要排除机器内部的液体，然后用软件消除故障代码。因为此故障出现时，为防止手术污染，机器立即，手术不能正常进行，所以在使用中应尽量避免，注意手术前排干气腹管，才能延长气腹机的使用寿命。

气腹机维修【广州汇益维修】

CO₂气体由气瓶输出的过程是液态CO₂转换为气态的过程，在液/气转换中必然会吸收大量的热能，另外，CO₂气体在管道输送过程中还将使气体温度转换为室温(20 左右)。建立气腹(特别是大流量充气)时，20C的充气气体必然会降低患者腔体温度，因此，现代气腹机需要对CO₂气体进行加温处理，目的是使进入腔体的气体温度与腔体内环境温度基本致。气腹机的输出气体采用即时恒温加热方式，可以使进入腹腔的气体温度保持为30~37 。气腹机输出气体加温装置的关键器件是PTC产热及热敏器件。PTC是同时兼有发热和恒温控制的特殊半导体器件，它既可以产生热量，又能通过具有较大正温度系数的热敏电阻来调整输入电流，以实现对外发热体的恒温控制。适应证。

气腹机常见报警售后服务由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司是从事“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄兰明。