

科士达YDC3330在线式 KSTAR三进三出30KVA/24KW

产品名称	科士达YDC3330在线式 KSTAR三进三出30KVA/24KW
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 机型:在线式 三进三出 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

产品详情

科士达YDC3330在线式 KSTAR三进三出30KVA/24KW

电力事故心得体会2目前我们组织学了**6。6人身触电事故，昭通供电局6。14误操作事故，曲靖供电局110KV富源变电站6。24人身触电事故的安全事故通报，事故的主要原因是工作人员未认真执行安全操作规程，不按章作业，工作负责人现场管理不到位。

此三件事件的发生，了安全管理的一系列问题，凸现了工作人员安全责任不清，现场不进行查勘，作业人员缺乏基本的安全技能。事实证明，如果对危险点不，不防范和控制，那么在一定的条件下，它就可能演变为事故，后果不堪设想。

通过学，在次强化了大家的安全生产意识，安全生产要坚持“安全，预防为主”的，并切实落到日常工作中。此三件事件的发生，使每个员工的心里都十分沉痛，人，发生在他们身上，如同发生在我们的身上一样，沉痛的教训，只有认真思考，进行反思。

通过学，体会如下：1、三件事件充分出来的问题是：“，麻痹，不负责任”，三违行为就是野蛮行为，不树立牢固的安全意识，只图省事、快当、存侥幸心理，怕麻烦，这就是事故发生的必然。2、作业人员严重的，是导致事故发生的主要原因，不验电不挂接地线，无安全措施保障的情况下就作业，严重违反安全工作规程和保障安全的措施，这也是事故发生的必然。

3、制度的缺失，管理的缺位。严不起来，不下去，执行力差，而且在检查中只报喜不报忧，时对设备管理又不到位消缺又不及时，判断缺陷又不准确，日常巡检工作又不认真，致使存在不安全的因素而导致事故的发生。4、风险管理流于形式，有章不循，有规不遵，工作浮躁，作业人员现场操作不按要求执行，危险点控制措施虚设。

通过学我们反思很多、很多，我们应该深刻地吸取教训，对照安全工作规程，的安全生产实际和安全生产规章制度，在今后的工作中加强安全培训和反事故演练，对设备进行全过程管理，认真学事故通报，努力我们的业务技能和安全意识。