

# 科士达GP804S工频 KSTAR单进单出4KVA/3.2KW

产品名称	科士达GP804S工频 KSTAR单进单出4KVA/3.2KW
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 机型:工频 单进单出 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

## 产品详情

科士达GP804S工频 KSTAR单进单出4KVA/3.2KW

科士达GP804S工频 KSTAR单进单出4KVA/3.2KW

这几起事故是由于主管部门对安全生产严抓不牢，工作负责人及监护人对各自岗位玩忽职守，对安全规程的学不够，操作人没有严格执行“操作票制度”不能履行“倒闸操作六项把关制度”，不安解锁程序私自乱用解锁钥匙，施工造成电气化铁路停运事故，对新设备质量把关不严，未对地猫做机械拉力试验。

其中存在的安全隐患，摆出了安全管理中存在的问题，坚定了强管理、除隐患、保安全的决心和信心。大家一定要把嘴上说的和心里想的，写成心得体会并到工作的每个环节，保证我们的人身安全，保证安全生产。还有工作人员对安全工作规程“两票”管理规定不严，不熟悉。

从发生的事故分析可以看出，每次事故的发生，并没有很多的原因，而更多是因人员的责任心造成。因此，必须引起高度重视，重点加强人员现场实际操作技能、操作水的培训，人员的动手能力。管理上也存在漏洞，留下了事故隐患。

在此次事故中，工作太随意，给安全留下事故隐患。惯性日益严重，这几起事故，监护人未履行监护程序，操作人员也未对两票认真执行，依赖相互信任，把安全生产抛掷脑后，对这一系列的行为，在场人

员竟无一人提出疑议，更谈不上制止行为。

电力事故心得体会8为什么会接连不断的出现一系列的重大安全事故：一、工作负责人、工作人员、安全责任不清，现场不到位作业人员缺乏基本的安全技能和防范技能，工作中不能做到对危险源的辨识，事实证明如果对危险点不、不防范和控制，那么在一定的条件下，它就可能演变成重故，后果不堪设想。