

轮圈 阿斯顿马丁轮圈 速鲨汽配

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 轮圈 阿斯顿马丁轮圈 速鲨汽配 |
| 公司名称 | 无锡速鲨汽车配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省无锡市惠山区振石路22号 石塘湾工业园6号厂房 |
| 联系电话 | 18151700956 18151700956 |

产品详情

轮胎看不出漏气但气压一直降什么原因

一：气门嘴导致的原因

- 1、气门嘴，有的气门嘴在安装轮胎时，不注意给刮了一下，轮圈，
- 2、气门芯针慢漏的

针对以上问题解决方法是建议换气门嘴

二：轮毂导致的原因

- 1、轮毂边缘可能有轻微的变形或者是轮毂开裂，轮毂轮胎不能紧密结合导致的慢漏气
- 2、轮毂边缘生锈或者是腐蚀导致的慢漏气
- 3、轮毂边缘有缺口导致的慢漏气

针对以上问题的解决方法是建议去做轮毂修复，阿斯顿马丁轮圈，如果严重的话建议直接换个轮毂

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

轮胎的使用和保养：轮胎维护

轮胎适时换位，选用合适花纹，日常勤维护，定期检查胎压，破损后及时修补并且勤挖清理出胎纹中的石子、异物等，都是延长轮胎寿命的重要因素。轮胎经过一段时间的使用后，受路面的拱度，刹车制动和轮胎装配位置不同等因素的影响，会促使胎面磨损产生较大的差别，因此，必须做到及时换位装配，使每条轮胎在各个位置上都能轮流一次，沃尔沃轮圈，各胎所承受的负荷求得大致相同，以解决轮胎偏磨和延长使用寿命的问题。轮胎换位由方法常用的有“交叉换位”和“循环换位”两种。新旧轮胎混装时，新胎较好时，雷克萨斯轮圈，新胎或较好的轮胎固定装前轮，旧胎或翻新轮胎固定装在后轮，则采取左右换位，内外换挡等办法。凡换位后改变原来滚动方向时，应将轮胎进行反面调位（即调换装车位置，滚动方向）这是减少以至消除轮胎偏磨倒角和胎肩单边疲劳过度的措施，也是一项延长轮胎使用寿命和提高翻新率的途径。

美国的轮胎系列表示方法，即采用以“扁平率”为基础的“字母-数字”标志，例如某一轮胎标记为F78-14，其中F表示轮胎的承载能力；个数字指“扁平率”为H/Bx100，数字78表示轮胎的高度是宽度的78%，此数值愈低，轮胎断面愈趋扁平；第二个数字14，表示轮辋直径是14in。承载能力的单位为kg，表示承载能力的字母及承受的载荷如下：A-410、B-445、C-480、D-510、E-540、F-580、G-620、H-685、I-715、K-735、L-760、M-810、N-850、V-295、W-320、Y-350、Z-375。

轮圈-阿斯顿马丁轮圈-速鲨汽配(推荐商家)由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件有限公司为客户提供“汽车轮毂,轿车轮毂,锻造轮毂,铝合金轮毂,定制轮毂,”等业务，公司拥有“SS,MKW,RSR,HOSTILE,AVE”等品牌，专注于轮胎等行业。，在江苏省无锡市惠山区振石路22号石塘湾工业园6号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。