

南通风机安全带检测 围杆操作安全带测试

产品名称	南通风机安全带检测 围杆操作安全带测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

从事高处作业的人员要佩戴安全帽、安全带等安全防护用具。安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，防止挂钩滑脱，不得系挂在有尖锐棱角位，系挂点下方应有足够的净空，各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用。安全带应高挂低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。如遇作业现场无法系挂要求的，要采取措施尽量满足系挂要求，并经上级安全管理部门批准。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。经作业风险分析评价认为不宜系安全带的高处作业，经作业单位安全主管部门核实后可作为特殊情况处理，但必须经过严格审核并采取严密有效的防范措施，确保作业人员的安全。

2.作业点下方要设安全警戒区，有明显警戒标志，并设专人监护，提醒作业人员和其他有关人员注意安全。禁区围栏(墙)与作业位置外侧间距一般为：一级高处作业2-4米、二级高处作业3-6米、三级高处作业4-8米、四级高处5-10米，任何人不准在禁区内休息或工作。

3.作业前作业负责人要对全体作业人员进行安全教育，检查各种工具，防护用具、机电设备和其它设施是否安全可靠，发现问题立即调整、更换、停用，直到确认安全可靠，才能开始作业。作业人员必须做好上岗前的一切准备，检查所用的工具、设施、安全用具等，按规定穿戴好防护用品，准备好安全带，裤脚要扎住，戴好安全帽，衣着要灵活、轻便，禁止穿凉鞋、高跟鞋、硬底鞋、带钉鞋和易滑鞋。夜间作业必须设置足够的照明设施。

4.靠近低压电源线路时，应距离低压电线至少2米，在2米以内时，应采取绝缘防护措施。距离10千伏线路至少应在5米以外，否则应采取绝缘屏护及防止误触电事故的措施。禁止在高压线附近作业。

5.高处作业人员在上下时，不得乘坐货梯或非载人的吊笼，应沿着通道、梯子上下，严禁沿着绳索、立杆或栏杆攀登，必须从的路线上下。

6.高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，工具、材料要摆放平稳牢固。各种工具要有防掉绳或放入工具袋(套)内。不准将易滚易滑的物件堆放在脚手架上，工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净

7. 严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下层间设专用的防护棚或者其它隔离设施。
8. 当需要在石棉瓦等轻型屋面上工作时，必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加护绳等，在屋面下部增设安全网和安全带，不准在没有安全技术情况下冒险踩踏。
9. 脚手架不准超负荷使用(每平方米不能超过270千克)，禁止多人集中在一块脚手板上作业。超过3米长的铺板不能同时站两人工作。脚手板、斜道板、跳板和交通运输道，应随时清扫，上面不得有泥沙、冰雪，要采取有效防滑措施，并经工司安全员检查同意后方可开工。
10. 进行高处焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆品。若在锅炉、压力容器、金属构件、大中型产品工件等处作业高度大于等于2米活动梯台、平台及防护拦网，禁止在无防护技术措施情况下登高作业。江上的作业处，要设防护栏杆、挡板或安全网。防护栏杆的高度不小于1.2米。
11. 作业人员不准在没有防护设施的外墙和外壁板等建筑物上行走，不得坐在平台孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏。在没有安全防护设施的条件下严禁在屋架上弦、支撑、模条、挑怀、未固定的构件上行走或作业。
12. 铁凳、木凳两点间的跨度不得大于3米，铺板宽度不得小于25厘米。禁止俩人同时在高凳上工作。不准站在小推车上或不稳的物体上操作。梯子与地面夹角应为60-70度，梯脚应置于平实的基础上或设有防滑装置。梯子两柱应平稳地靠在物体上。单梯用于上下工作台时，应高出工作台留出扶手。站在梯上工作时，应易手扶梯柱工作，否则应佩戴安全带，安全带应挂在稳固的物体上。若梯子架在通道上或门边时，应安排一人在梯下看守，以免梯子被意外推翻。不允许俩人同时爬梯子，梯子不能缺档，更不能垫高使用。梯顶无搭钩、梯脚不能稳固时必须字梯拉绳必须牢固可靠。