

# 烟台汽车滚动轴承哈轴榆林汽车专用轴承

产品名称	烟台汽车滚动轴承哈轴榆林汽车专用轴承
公司名称	临清市哈轴轴承制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城临清市烟店镇轴承市场A区1街16号
联系电话	0635-2101205 13936562279

## 产品详情

### 烟台汽车滚动轴承【哈轴】榆林汽车专用轴承

车用滚动轴承长期在高温、高速、高负荷条件下工作。使用过久之后，往往容易产生磨损、烧蚀、斑点、破裂和疲劳剥落等现象，常见其损坏形式和原因有以下几点：

(1)轴承工作表面接触应力过大，承受负荷表面磨损和疲劳剥落:这种损坏使轴承的轴向和径向间隙增大，工作中产生噪声，并且破坏了与其配合轴的正确位置。根据台架试验可知:轴承损坏的规律一般是保持架受动载后产生永久变形，后从铆接处开裂。保持架剪断，轴承滚道之间的钢珠被卡滞，不能自由转动，使局部单位压力过大而被压陷，引起工作表面金属大片剥落损坏。(2)轴承内、外座圈配合表面异常磨损:正常使用条件下的磨损是不大的，但当泥沙或硬质颗粒侵入轴承内及润滑不足或润滑油变质，便容易产生急剧磨损，使滚动表面间隙增大，零件变形，破坏轴承和相关零件的正常工作。

(3)滚动轴承的滚珠(柱)破裂、擦伤、隔圈松旷散架，装配和调整不良，尤其是将座圈装于轴上时装得太紧，拆装时方法不妥，工作中相互摩擦磨损，使滚动体松动脱落，挤坏轴承。锥轴承装得过紧时，通常会在直径较大部分滚柱面上发生破损:装得过松，轴承内间隙过大时，则在直径较小部分滚柱面上发生破损。

(4)轴承烧伤变色或锈蚀:轴承运转时发热受高温而退火，其表面变色，由于润滑油添加量不足或润滑油进水变质，轴承表面氧化锈蚀。

(5)滚动表面因长期处在交变应力作用下，往往会使金属疲劳而产生脱皮。开始只是在表面极小面积产生轻微的金属颗粒剥离，但剥离的坚硬氧化物颗粒，像磨料一样，使表面加快磨蚀，轴承滚动表面受力不均时，受力重的部位容易脱皮 临清市哈轴轴承制造有限公司作为哈尔滨哈轴轴承技术开发有限公司驻聊城地区分公司成立于2009年1月16日，注册资金人民币伍佰万元整。经营项目有生产销售轴承，从事轴承技术开发产品系列方面的研究，轴承专用设备制造等。

公司拥有最先进的生产设施，主要生产8134轴承 深沟球轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、调心球轴承、调心滚子轴承等，并以先进的生产工艺和现代化的检测管理手段轴承产品已达到国际先进水平。产品广泛应用于机电行业、农机行业、汽车行业以及各类传动设施制造行业。产品远销国内外几十个国家和地区。公司始终以“诚信为本、质量第一”作为企业的经营理念，坚持以“管理求实、技术求新、质量求高、效率求快、成本求低、服务求全”的质量方针；一流人才，一流管理，一流产品，一流服务为企业目标；最优人才，最优管理，创造最优产品；谦虚谨慎，求实创新，以用户需求为导向，提供最佳服务为经营战略；团队至上、互为主次为合作事念；诚实、勤奋、节俭为为人事事念。联系人：吴经理 手机：13936562279 4006351208 www.wujinjigou.com