

# 视觉焊锡机 视觉焊锡机 锐诚非标自动化

产品名称	视觉焊锡机 视觉焊锡机 锐诚非标自动化
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

北京焊锡机北京焊锡机厂家北京焊锡机供应商

本焊锡机器人的五轴全部要用步进驱动及先进运动控制算法，

能有效地提升运动末端的

定位精度和

重复精度，整机完全采用计算机控制，通过手持盒可直接数字输入或者示教再

现焊点位置坐标，焊锡方式多种多样，全部工艺参数可由客户自行设置，以适应各种高

难

度的焊锡作业和微焊锡工艺，能有效地提高焊锡工艺品质，轻松实现焊锡自动化。

焊锡时应该注意哪些事项

焊锡机引线不宜过细过长，焊接时的电压降不得大于初始电压的5%，初始电压不能偏离电源电压的  $\pm 10$

%。焊机操作时应戴手套、围裙和防护眼镜，以免火星飞出烫伤。滑动部分应保持良好润滑，使用完后应清除金属溅沫。新焊机开始使用24小时后应将各部件螺丝紧固一次，尤其要注意铜软联和电极之间联接螺丝一定要紧固好，用完后应经常清除电极杆和电极臂之间的氧化物，以保证良好接触。焊锡机使用时如发现交流接触器吸合不实，说明电网电压过低，用户应该首先解决电源问题，电源正常后方可使用。需要指出的是，新购买的焊机半个月内如出现主件质量问题，可以更换新的焊机或者更换主件。焊锡机主机部分保修一年，长期提供维修服务。一般情况下用户通知厂方后，根据路程远近三到七天内服务到位。由于用户原因而造成的焊机损坏不在保修范围内。易损件、消耗件不在保修范围内。

焊锡机在使用过程中无需将烙铁嘴拿到海绵上清洁，只需将烙铁嘴上的锡搁入集锡硬纸盒内，视觉焊锡机生产商，这样保持烙铁嘴之温度不会急速下降，若IC上尚有锡提取困难，再加一些锡上去（因锡丝中含有助焊剂），视觉焊锡机，就可以轻松地提取多的锡下来了；烙铁温度在340~380度之间为正常情况，若部分敏感元件只可接受240~280度的焊接温度；烙铁嘴发赫，不可用刀片之类的金属器件处理，视觉焊锡机报价，而是要用锡丝来解决；每天用完后，视觉焊锡机定制，先清洁，再加足锡，然后马上切断电源。

视觉焊锡机报价-视觉焊锡机-锐诚非标自动化由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自动化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海锐诚自动化——您可信赖的朋友，公司地址：山东威海高区天津路190-5号，联系人：杨经理。同时本公司还是从事真空灌胶机，环氧树脂真空灌胶机，AB胶双液灌胶机的厂家，欢迎来电咨询。