

宝马1系轮圈 轮圈 无锡速鲨汽配

产品名称	宝马1系轮圈 轮圈 无锡速鲨汽配
公司名称	无锡速鲨汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区振石路22号 石塘湾工业园6号厂房
联系电话	18151700956 18151700956

产品详情

轮毂腐蚀的原因：

1) 轮毂腐蚀原因通常是车主在行驶过程中，不小心撞到墙面或者栏杆，宝马1系轮圈，车辆在高速行驶的过程当中，艾力绅轮圈，一旦撞到硬物，即便是小小的石头，都是极有可能将轮毂撞至变形损坏的。损坏后的轮毂长时间不加以修复保养，就会导致腐蚀。因为变形或者损坏的部位，一旦接触到水，轮圈，就可能会渗入，从而出现腐蚀的情况。这种情况是一定要修复的，变形已经是一种安全隐患了，如果没有及时修复而出现腐蚀，安全隐患就更大了。

2) 轮毂使用时间比较长，日晒风吹也会对轮毂进行腐蚀。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

铝合金轮圈的好处

精度高：铝合金轮圈铸造的精密程度远高于钢制轮圈，失圆度及不平衡重较小；另外铝合金的弹性模数小，抗振性能优于钢制轮圈。这两项能有效减小车辆振动，驾乘更为舒适。

帮您看清轮圈改装的误区

不顾一切，改大尺寸

许多朋友将改装轮圈简单的等同为换大尺寸，甚至为了追求视觉效果，完全凭“胆量”行事，盲目挑战极限。其实，新桑塔纳轮圈，更换轮圈的理由千千万万，但是目标只有一个，就是使车子更加接近自己的驾驶需要。过大的轮圈如果没有车身高度的合理配合，也难以营造出舒心的外貌。比如原厂16寸轮圈，常规改装店凭借经验的建议都是提升一度或者两度，换上17、18寸轮圈比较合理，但艺高人胆大者连跳三级进化到19寸，这么做有什么弊端呢。

宝马1系轮圈-轮圈-无锡速鲨汽配由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。宝马1系轮圈-轮圈-无锡速鲨汽配是无锡速鲨汽车配件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。