

# 东莞 怎样办理机床设备EAC认证 车床、铣床、钻床、镗床俄罗斯认证公司

产品名称	东莞 怎样办理机床设备EAC认证 车床、铣床、钻床、镗床俄罗斯认证公司
公司名称	江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中正 类别:EAC符合性证书和符合性声明认证 技术法规:多国通用，认证标识为 EAC
公司地址	广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室
联系电话	13430274026 13430274026

## 产品详情

东莞 怎样办理机床设备EAC认证 车床、铣床、钻床、镗床俄罗斯认证公司

机床，即制造机床的机床，也称为工作机床或工具，缩写为机床。金属切削机床.锻压机.木工机床等。那这类设备出口到俄罗斯等海关联盟国家需要进行什么认证呢？共同来看看吧！

《机床海关联盟EAC认证条例》要求符合：TPTC004/2011低压电器安全+TPTC020/2011EMC+TPTC010/2011机械设备安全。

### 1、识别依据的安全法规

一般情况下，机床申请EAC认证需要遵循以下三条技术法规：TPTC010/2011-机械设备安全.TPTC004/2011-关于低电压设备的安全性.TPTC020/2011-电磁兼容性的技术规范.同时，关税联盟EAC认证对所有机械

设备的技术部件和设备运行安全的要求作出了规定，机械运输、安装、运输安全标准。若在防爆环境下使用机床，还应考虑在TPTC012/211爆炸环境下使用的设备安全。

## 2、识别的证书类型

EAC认证分为符合性证明(COC)证书，俗称的合格证;以及符合性声明(DOC)证书，俗称自我声明。绝大多数机床比如旋切机床、旋转机械、铣削和车削复合物、多主轴机床转塔机床、数控机床都属于EAC DOC证书范围。

## 3、EAC符合性声明(DOC)证书的认证模式

由于车床是独立的设备，所以进行机床EAC符合性声明的认证，常使用1D、2D、3D模式。1D和3D模式是针对长期有效证书的，比如一年期、三年期和五年期证书。区别在于:1D模式可以认可企业自行提供的视试报告;而3D模式必须送样到俄罗斯指定的授权实验室去进行测试。2D模式是针对单批次认证的，不需要测试，相比1D和3D模式，需要额外提供与终业主的买卖合同和发票。

机床机械产品海关联盟EAC认证基本资料：

### 1、认证申请表

### 2、ISO9001体系证书

### 3、产品名称、型号和描述，系列产品差异说明

### 4、产品技术文件

5、说明书，技术护照（维修保养手册），安全风险评估报告，产品照片（正面，侧面，反面和多角度），每个型号产品铭牌（2-3张，显示不同的序列号），每个型号总装图，每个型号电气线路图等；

6、单批次认证还需提供俄罗斯客户贸易合同或海关联盟代表协议

7、海关联盟公司法人营业执照（                    ）2）税务总局签发的企业税务登记证（            /k            ），公司  
详细信息（名称、法定地址、法人代表、电话，传真、邮件）。