

# 中联吊车配件 腾飞工程 吊车配件

产品名称	中联吊车配件 腾飞工程 吊车配件
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

### 中联极光绿图片-泰安腾飞工程机械

随车吊的组成部分和用途

#### 1、起重臂

起重臂通过液压缸进行伸缩，吊钩滑轮自起重臂的顶部悬挂下来。

#### 2、负荷指示仪

负荷指示仪指示各种起重臂长度和起重臂角度时汽车底盘空载状态下的总额定负荷。

#### 3、卷扬机构

卷扬机构由液压马达驱动，并通过一根钢丝绳将重物提升或降落。

#### 4、立柱

立柱支撑着起重臂、卷扬机构和变幅油缸，并由回转系统传动。

## 5、回转系统

回转系统一般包括液压马达、液压减速箱等，使立柱回转。

## 泰安腾飞工程机械吊车救援、工程机械救援

### 起重机械安装（含修理）资质对人员的要求1、技术负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

### 2、质量控制系统责任人员

(1)工程师，具有工程师职称和与许可项目相关的技术工作经历；

(2)安装方案设计、吊装质量控制系统责任人员，具有工程师职称，机械或者电气类相关毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历；

(3)焊接、调试、检验质量控制系统责任人员，具有助理工程师职称，机械或者电气类相关毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

### 3、技术人员

具有助理工程师以上职称的机械和电气人员共不少于6人，其中具有工程师职称的人员不少于3人，具有与许可项目相关的技术工作经历。

### 4、检验人员

质量检验人员2人。

### 5、作业人员

安装人员不少于5人，指挥至少1人，司机至少1人，中联吊车配件，焊工至少1人，电工至少1人。

### 6、安装项目负责人

具有助理工程师职称，机械或者电气类相关毕业，具有起重机械安装工作经历。

小型吊车漏油很让驾驶司机们头疼，泰安华健德利尔重型机械有限公司就这个问题与大家一同分享，让您避免小型吊车漏油的烦恼。由于齿轮泵轴外伸花键与变速箱输出轴内花键有效接触长度短，而齿轮泵工作时传递的扭矩较大，其花键承受大扭矩而发生挤压磨损甚至滚键，产生巨热，以致造成骨架油封橡胶唇口、老化，从而出现漏油。建议主机厂选用齿轮泵时应校核齿轮泵轴外伸花键强度，保证足够的有效接触长度，这样可以避免漏油了。

## 1、变速泵的加工质量

从小型吊车厂得到的反馈信息，与变速泵组装在一起的齿轮泵油封漏油问题较严重，三一吊车配件，因此变速泵的加工质量对漏油也有较大的影响。变速泵装在变速箱输出轴上，齿轮泵又通过变速泵止口定位而装在变速箱输出轴上，如果变速泵止口端面对齿轮回转中心的跳动超差，也会使齿轮轴回转中心与油封中心不重合而影响密封。变速泵加工、试制过程中，应检查回转中心对止口同轴度及对止口端面的跳动。

## 2、密封环材质及加工质量

若存在此问题，二手吊车配件，致使密封环产生裂纹和划伤，造成二次密封不严甚至失效，压力油进入骨架油封处，因而油封漏油。此时应检查密封环材质及加工质量。

## 3、油封质量

如油封几何形状不合格，缩紧弹簧太松等，吊车配件，造成气密性试验漏气，齿轮泵装入主机后漏油。此时应更换油封并检验材质及几何形状。

4、CBG齿轮泵骨架油封与密封环之间的前盖回油通道不畅通，造成此处压力升高，从而击穿骨架油封。通过对此处改进后，泵的漏油现象有了明显的改善。

5、齿轮泵的加工装配如若齿轮泵加工、装配有问题，致使齿轮轴回转中心与前盖止口不同心，会造成油封偏磨。此时应检查前盖轴承孔对销孔的对称度和位移量，以及骨架油封对轴承孔的同轴度。

中联吊车配件-腾飞工程(在线咨询)-吊车配件由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司是从事“起重机,挖掘机,装载机,叉车等工程机械销售,服务,维修,保养”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。