# 新乡经开区户外广告牌安全隐患检测排查——资质检测机构

产品名称	新乡经开区户外广告牌安全隐患检测排查——资 质检测机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	新闻资讯:广告牌鉴定中心 头条见闻:广告牌检测报告 安全新闻:广告牌检测鉴定
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号 楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

新乡经开区户外广告牌安全隐患检测排查——资质检测机构

问题户外广告牌成安全隐患的原因:

#### 1. 广告设施结构不规范

部分户外广告经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行户外广告设施的设计制作安装,制作工艺简单、粗糙,在没有认真探明结构基础承载地质,没有充分考虑广告设施所在建构筑物的承载能力、广告设施抗风能力等因素的情况下就进行制作安装,给广告设施和建筑本身带来安全隐患。

#### 2. 广告设施防雷措施不到位

广告设施设计制作却没有考虑防雷措施,没有将广告设施纳入所在建筑的防雷系统,较有可能造成雷击事故。

#### 3. 广告设施用电不规范

一是一些广告设施电器设备安装较不规范,用电线路乱拉乱接,没有按照规程安装正规的配电箱柜,没有对接电线路进行穿管保护,明线直接裸露在外,较易造成电力事故;二是少数广告设施于高压电力设施安全距离不够,直接影响公用电力设施的安全使用。

### 4. 广告设施用材不合格

部分广告制作单位为了降低成本,在广告设施用材上采用型号偏小的型材,减少设施主体钢结构的用材

数量,建成后的广告设施达不到基本的抗风、抗震效果,降低了广告设施的安全系数。

润诚检测鉴定CMA资质单位,我司承接全国范围内建筑可靠性检测,建筑承重检测,建筑安全检测,拥有数年资历且价格公道欢迎免费致电咨询。

润诚建筑安全检测单位,欢迎致电咨询

### 5. 广告设施日常维护不到位

多数户外广告企业或广告业主对户外广告设施的支座混凝土结构、支座连接螺栓、钢结构的定期检查维护不正常,广告设施普遍存在设施主体老化、表面锈蚀现象,随着户外广告设施使用时间的增长,结构受到气候条件变化,环境侵蚀或其他外界因素影响,容易造成结构损伤,焊点脱落等安全隐患。

要想解决这一难题,根源在于市场的规范化,搭建\*户外媒体平台。相信,只要众人一起努力,美好的一 天很快就会到来。