

井式热处理回火炉 云南井式回火炉 龙口市电炉厂质量放心

产品名称	井式热处理回火炉 云南井式回火炉 龙口市电炉厂质量放心
公司名称	龙口市电炉厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	龙口市黄城南山路北首
联系电话	13220912230 13220912230

产品详情

回火炉短路问题的原因分析及解决措施

井式回火炉龙口市电炉厂是集科研、生产、销售于一体的生产厂家主要生产各种实验电阻炉、工业电阻炉及干燥箱、可调万用电炉等常规设备，公司拥有一批技术好的人员，集多年的生产经验，可定制各类用户所需的电炉产品。

1.原因分析

此多用炉生产线主要进行摩托车发动机齿轮、轴、连杆、销类的渗碳淬火和回火，以及曲柄的调质等，热处理井式回火炉，淬火介质为油。尽管淬火后回火前要对零件进行脱脂、清洗、烘干，但由于脱脂及烘干的不性，难免在工件上残存许多油及水分。在回火时随着温度的上升，油、水蒸发，云南井式回火炉，由于回火炉炉内压力大于炉外，油、水往外溢出，在炉外表面变为液体，井式热处理回火炉，从而使接线端子与外壳之间的绝缘体的电阻降低。

井式回火炉龙口市电炉厂是集科研、生产、销售于一体的生产厂家主要生产各种实验电阻炉、工业电阻炉及干燥箱、可调万用电炉等常规设备，公司拥有一批技术好的人员，集多年的生产经验，可定制各类用户所需的电炉产品。

风扇循环装置井式回火炉风扇一般为顶装直连式结构，大型井式回火炉多采用侧装或底装风扇，侧装风扇通过风道与炉体相连。风扇一般为离心式。

井式回火炉龙口市电炉厂生产定制各类管式炉，回火炉，气氛井式回火炉，工业电阻炉，箱式电阻炉，干燥箱，高温回火炉等，是一家集科研、生产、销售于一体的生产厂家，公司位于胶东半岛美丽的海滨

城市龙口市，交通方便，欢迎新老客户莅临指导。

会产生回火变形的主要原因为回火淬火之际产生的残留硬力或组织变化导致，亦即因回火使张应力消除而收缩、压应力的消除而膨胀。

防止的方法：

- (1) 实施加压回火处理；
- (2) 利用热浴或空气淬火等减少残留应力；
- (3) 用机械加工方式矫正；
- (4) 预留变形量等方式。

井式热处理回火炉-云南井式回火炉-龙口市电炉厂质量放心由龙口市电炉厂提供。龙口市电炉厂是山东烟台,电热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙口市电炉厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙口市电炉厂更加美好的未来。同时本公司还是从事井式淬火炉，井式调质炉，井式渗碳炉的厂家，欢迎来电咨询。