

稳定土拌合站 祥坤重工机械 500稳定土拌合站

产品名称	稳定土拌合站 祥坤重工机械 500稳定土拌合站
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌和站有哪些性能

稳定土拌和站可拌合水泥不乱土类、石灰不乱土类、沙砾不乱土等基层不乱材料。全密封、带空调的控制房，稳定土拌合站，进步了操纵职员的恬静度，减轻了操作要求。成品料仓仓门可单开、双开，使用起来便利。给现场治理、调度、监控提供了强有力的支持。稳定土拌和站系统具有关机、开机过程治理和状态检测功能，故障报警和过载报警及欠压保护功能，手动、半自动、全自动多种操纵形式，可贮存配比、产量等数据，并可输出打印统计报表。

稳定土拌和站的主搅拌机按搅拌方式分为强制搅拌和自落式搅拌。强制式搅拌机是国内外搅拌站的主流，可以搅拌流动性、半刚性、刚性等各种混凝土。自落式搅拌机主要用于搅拌易流动的混凝土，但现在搅拌站很少使用。

强制式搅拌机按结构分为主轴行星式搅拌机、单卧轴式搅拌机和双卧轴式搅拌机。同时，700稳定土拌合站，双卧轴强制搅拌机的感应应用性能特别好。

压缩空气处理组件(三联体)的缺点包括:油水分离器、混合站、调压阀、油雾喷射器。

油水分离器的缺点分为:600型稳定土拌和站，滤芯堵塞损坏，排污阀运动部件不灵敏。工作时，应经常清洗滤芯，排空搅拌站，清除排污装置中的油污和杂质。

调压阀的缺点与上述减压阀的缺点相同。

油雾喷射器的缺点包括:不滴油、油杯底部积水、油杯口密封圈损坏等。当油雾消除器不滴油时，检查进气口的空气流量是否低于雾化流量，是否漏气，油量调节针阀是否堵塞等。如果油杯底部积水，300稳定土拌合站价格，应及时清除；

夏季雷雨天气特别多，南方地区更是强降雨下个没完没了，不少地区已经出现洪灾，那么在这样雷雨天气，水稳拌合站需要做好哪些防范措施呢？

- 1.雷雨天气水稳拌合站应停止生产，后断开电源的连接线。
- 2.设过电压保护器，从而保护这些控制灵敏度非常高的，机械微电子控制装置免遭感应，雷浪涌电压损毁。
- 3.水稳拌合站主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地连接的接地线，可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等导体，这些部件用户可自行安装。
- 4.避雷针和拌合站的固应绝缘，500稳定土拌合站价格，防止雷电经过拌合站的主体，同时避雷针的高度应高于水稳拌合站的制高点。
- 5.多设几个避雷针，达到有效的保护半径，保证雷电全部通过避雷线流向大地，防止雷电的直击。

稳定土拌合站-祥坤重工机械-500稳定土拌合站价格由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司为客户提供“建筑工程用机械,建筑材料生产机械,环境保护设备”等业务，公司拥有“祥坤”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在山东省安丘市金冢子镇东城工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。