

低氮燃烧机生产厂家 沈丘低氮燃烧机 永焰燃烧器

产品名称	低氮燃烧机生产厂家 沈丘低氮燃烧机 永焰燃烧器
公司名称	郑州永焰热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州航空港区华夏大道贰仟家物流园
联系电话	13140001937

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州永焰热能设备有限公司

在锅炉及配套低氮燃烧机的调试过程中，发生不完全燃烧的现象是十分常见的，那么为什么会出现这种情况呢？【郑州永焰热能设备有限公司】就来和大家探讨一下出现这种情况的原因。

出现类似现象大概率是因为以下原因：

1、空气量较大

燃烧机将鼓风机加压送入空气与燃气混合燃烧，可能会因为调风板调节不当导致燃气在炉膛内无法完全燃烧。

2、排烟不充足

燃气锅炉的烟气因某种原因无法顺畅排出时，烟气弥漫在炉膛火焰四周，造成不完全燃烧。

3、火焰温度下降

燃气形成完整火焰并持续燃烧，要求火焰温度保持在相当高的范围内。当火焰与低温温度接触，火焰温度下降造成不完全燃烧。

只要在低氮燃烧机燃烧过程中，适当增加氧量控制便可解决这种问题，为您做出的相关解答，希望对您有所帮助，有需要就咨询【郑州永焰热能设备有限公司】吧！

燃烧机启动后吹扫正常，但是点不着火遇到这种情况应该怎么解决呢？您有了解过吗？下面就让【郑州永焰热能设备有限公司】来带大家详细的了解下吧。

解决方式：可能是电火气量不足，需要检查低氮燃烧机线路修复；可能是因为电磁阀不工作或是电磁阀被烧坏，需要更换新的；如果是因为气压的不稳定，就需要调整气压至规定值；如果是因为风量太大，那么就需要减小配风，减小风门开度。

【郑州永焰热能设备有限公司】展望未来，公司将继续加强自身业务拓展和企业团队的建设，不断拓展新的业务。竭诚为客户服务，欢迎您的咨询。

低氮燃烧机也并不是一年四季都在使用的，那么在它休息期间我们用该怎么保养他呢？今天【郑州永焰热能设备有限公司】就来给您介绍一下。

夏季低氮燃烧机停炉期间：

- 1.切断主检查，及天然气管路上的阀门，要是在短时间内检修燃烧机时也应如此。
- 2.注意燃烧机工作时对新安装的烟囱必须检查其是否牢固，并不得产生振动等异常；
- 3.新使用的点火装置能否点燃燃气；
- 4.要是燃烧机点火失败需重新启动，必需等大约10分钟左右的时间，待炉内残气散尽后才能重新启动燃烧。严禁多次点火。
- 5.锅炉启动点火时，严禁一切人员在锅炉的前部和后部停留。

停炉期间的维修保养可以方便我们下次更好的使用，【郑州永焰热能设备有限公司】以诚为本，合作共赢，科学创新，节能环保，安全美观的理念竭诚为广大新老客户提供高质量的低氮燃烧机设备。