

标记喷枪 日宝德国schutze 钢厂自动写字标记喷枪

产品名称	标记喷枪 日宝德国schutze 钢厂自动写字标记喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商

喷漆过程中如何调节喷漆枪的流量大小？

我们在喷涂过程中，喷漆枪必须调节好每一部分的流量和气压大小才能有更好的喷涂效果。那么今天来说说我们应该怎样调节喷漆枪的每一个旋钮。

一、气压调节旋钮

也就是我们所说的进气压调节旋钮、即是总气压控制阀。当顺时针转动旋钮气压减小，相反气压增大。一般会在进气管上面连接气压稳压阀。一般控制在3公斤左右。注意不要过力旋转，防止调节旋钮破坏，下面的几种也是一样。

二、雾化调节旋钮

雾化调节旋钮有称作幅宽调节旋钮，固然可以控制喷漆枪的雾化大小。当我们喷涂不同大小或宽度的产品的时候，可以通过顺时针转动旋钮使雾化及幅宽减小和缩窄，反之能使雾化及幅宽增大和扩大。在调节的同时也需要配合气压大小来，当逆时针调节时，随之的气压也应该适当的加大。因为耗气增大时应适当的，所以应该增大气压。

三、油漆流量调节旋钮

油漆流量调节阀位于喷漆枪后面主题上的调节阀。原理是通过喷漆枪的枪针的行程来控制流量的流量而时流量变化。所以调节方法和上面两类调节阀是一样的。顺时针都是减小，逆时针则增大。因此可以得到一个道理：一般所有的调节阀都是逆时针增大所需调节流量的大小。

因此在我们调节流量的时候，想要喷漆枪的效果达到的效果，那么必须同时调节多个调节阀才能达到的喷漆效果。虽然我恩喷漆的技术不是一时半会可以有成效的，但是当我们掌握对方法的时候，会使我们事半功倍完成事情。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商

俗话说没有一样东西是完全干净的，比喻说我们喝的水里面也会含有矿物质。那么我们的油漆也是一样，在我们实际调配好以后如果直接不经过处理就拿来喷涂我们的产品。就会出现很多的问题。

比喻说堵塞喷漆枪或是比较大的颗粒杂质甚至是破坏喷漆枪的性能，有些的话虽然对喷漆枪没有多大的破坏力，但是会在我们的产品上面出现或比较大的杂点等诸多的问题，因此在实际的生产过程中我们必须把这些杂质给处理掉，拿什么来处理呢？

一般的喷漆枪需要隔膜泵去供油，所以在隔膜泵抽油后我们需要提供一套配件来过滤油漆里面的杂质，这个东西我们称之为油漆过滤器，这样就能把不能通过油漆过滤器的杂质从中过滤掉使油漆能比较干净的进入到喷漆枪里面，所以这样不但有效的保护了油漆喷枪的性能和质量，同时也提高了喷漆枪的喷涂效果，使产品的合格率提高不少。

因此不管是手动喷枪还是自动喷枪，一般在我们的隔膜泵上或是供油系统中（如压力桶也是一样）带上我们油漆过滤器，其实成本不是很高，而且会为你节省更多的成本。

油漆过滤器的种类不是很多，在后面的资料里面我们会继续为大家介绍，希望能帮助我们广大的涂友们！

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商

喷漆缺陷：遮盖力不良：

也称为透色或渗色。色漆不能完全遮盖原有漆面的颜色，或旧漆膜的颜色、底漆层的颜色渗透到面漆层，改变了面漆的颜色。红色和黄色漆层出现渗色的现象较多。

1、成因

(1)色漆产生沉淀。面漆在稀释后，没有进行充分的搅拌，颜料沉积在容器底部，导致喷涂的油漆中树脂含量过高，颜色变浅。

(2)错误的喷涂技术。例如每一后续涂层没有进行重复喷涂，导致条状漆面或出现遮盖不良的现象。

(3)使用了过多的稀释剂，使油漆涂层变得很薄。

(4)旧漆层或底层涂层中，含有能引起渗色的颜料，因此对于旧漆层应慎重处理，可以喷涂一层能防止渗色的隔离层。

2、修正方法

如果有轻微渗色，可以喷涂足够的油漆进行遮盖。对于渗色严重的漆面，应将其打磨掉，再重新喷涂。