

临沧投影机灯泡 投影机灯泡 正亚科技

产品名称	临沧投影机灯泡 投影机灯泡 正亚科技
公司名称	云南正亚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区美丽家园美欣阁二楼1-202室(小菜园立交桥旁)
联系电话	18388133696

产品详情

投影机灯泡技术分类

在这些型号当中，有的是采用金属卤化物填充的，俗称“金属卤素灯泡”；而更多的是采用高压Hg填充的，称之为“超高压Hg灯泡”。

金属卤素灯：用于产生液晶投影器的光源，在灯泡的石英泡壳中加入钨丝灯丝，投影机灯泡价格，冲入气与添加微量的卤素气体；投影仪的光源要求与色温高，才能表现出高亮度与真实感，而钨卤素灯在这方面的表现较差，另外，寿命短、体积大等缺点均不适合现代投影仪的趋势，所以将慢慢被淘汰，不过，其优点是便宜与购买方便。

超高压Hg灯：用于产生液晶投影器的光源，原灯管通过电压后，极间距间产生高电位差的同时产生高热，将Hg汽化，Hg蒸气在高电位差下，受激发而放电，投影机灯泡供应商，内部的卤素元素，就有催化及保护的功用；其优点为发光亮度强，使用寿命长，所以市面上的投影机多半是采用超高压Hg灯。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡厂，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。公司理念：真诚待人，诚信做事！我们的奋斗目标是投影机带到千家万户中，让每一个家庭都能享受投影机超大的，身临其境的画面，因为我们相信科技

改变生活。

投影机灯泡不亮是怎么回事？投影机的电源控制电路板部分出现老化，由于长时间高温，加上电源部位的灰尘较多，此处电路板工作长期处于散热不良和灰尘静电，部分电容和元气件很容易出现脱焊接触不良，临沧投影机灯泡，导致投影机工作不稳定造成偶尔开机不亮的现象发生。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

- 1.检查是否是电源问题，投影仪是否有点灯高压输出，一般情况下都是因为灯泡或者是点灯板输出线与灯泡连接线接触不良造成的，需要更换。
- 2.没有高压输出，需要测试主板点灯信号。主板点灯没有信号，存在主板损坏，开关或者连接线接触不良，主板与点灯器接触不良等情况。
- 3.主板点灯有信号，没有高压输出，极有可能是点灯板的供电出现了故障，需要通电看LAMP灯亮不亮，如果不亮可能就是主板有故障。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

临沧投影机灯泡-投影机灯泡价格-正亚科技(诚信商家)由云南正亚科技有限公司提供。云南正亚科技有限公司是从事“投影机,投影机灯泡,投影机幕布,周边投影产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。