

移印机印刷 移印机印刷 普饶电子厂

产品名称	移印机印刷 移印机印刷 普饶电子厂
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

油墨在印刷的时候经常塞版，移印机印刷加工厂，影响正常使用产生的原因

油墨在印刷的时候经常塞版，影响正常使用 产生的原因：

- 1、油墨本身太快干或在气温较高的印刷环境下使用快干溶剂稀释油墨；
- 2、油墨的粘度太高，在印刷细小文字或线条时造成塞板；
- 3、调墨时加入溶剂不适当(如加入溶剂溶解力不够造成油墨返粗等)；
- 4、油墨本身的颗粒太粗，而使用印版网目过高，移印机印刷，油墨不能正常过网。

处理方法：

- 1、更换慢干型的油墨或根据印刷环境使用较慢干的溶剂调配油墨；
- 2、调稀油墨或加入触变剂降低粘度；
- 3、使用的溶剂稀释油墨，使油墨能够正常溶解或分散；
- 4、更换细度更高的油墨。

就客户这点，才是整个定位的所在

就客户这点，才是整个定位的所在。有定位，就一定需要放弃一些东西，不符合我们定位的我们就要去放弃。定位也会是一个动态的过程，首先，分析自己的优势所在，我们自身的优势在哪里，优势客户是哪一些。然后把这个重点发展方向找出来，逐步的把资源向这个方向进行倾斜，终达成。

如今社会化合作的趋势带来的趋势。原来很多的业务都是要自己做的，现在越来越多的公司帮我们做加工。这就代表着这个行业的趋势是越来越化、细分化的。我们需要更好的去融入到这种趋势里面，找准自己优势，持续的做精做强，然后把非的业务做好外包。

任何行业，移印机印刷加工厂家，想要崭露头角，都得要有几样拿得出手的能够吸引客户的点，无论是市场价也好、技术的革新也好，都会是让你在任何行业不逊色于别人的资本。

印刷品出现明显网纹 产生的原因：

- 1、油墨过于快干；
- 2、油墨的粘度太高，流动性不够；
- 3、使用的网目太粗。

处理方法：

- 1、使用较慢干的溶剂调配油墨；
- 2、调稀油墨或加入触变剂降低粘度，提高油墨的流动性能；
- 3、使用较高目数网纱。

四、印刷品出现明显水波纹 产生的原因：

油墨太稀或粘度太低，印刷时网距过低，印刷时产生油墨倒粘；排除方法：

减少油墨中加入的溶剂份量，保持油墨的粘度同时适当调高网距，使印刷时能自然回弹。

移印机印刷价格-移印机印刷-普饶电子厂由天津普饶电子有限公司提供。移印机印刷价格-移印机印刷-普

饶电子厂是天津普饶电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴忠明。