

矿用悬浮式单体液压支柱 单体液压支柱 华擎煤机【抗磨损】

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 矿用悬浮式单体液压支柱 单体液压支柱 华擎煤机【抗磨损】 |
| 公司名称 | 衢州市华擎煤矿机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州市天湖南路29号 |
| 联系电话 | 13587109563 |

产品详情

衢州市华擎煤矿机械科技有限公司是一家从事煤矿液压设备研发、生产和销售于一体的生产企业，单体液压支柱厂家，致力于打造品质优良的液压机械。公司产品国内外，为客户提供【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等。

大吨位液压千斤顶具有体积小、输出力量大的优点，让一些比较重的物体能够被它很好的起升举起来，构造非常的简单，非常方便携带，使用范围非常的广。

除了顶升能力外，还能够水平做功，可用于机械检修工况。这里我们就通过图片来介绍其在大型齿轮拆卸方面的应用。

华擎煤机的千斤顶操作简单、动作平稳、密封可靠。

衢州市华擎煤矿机械科技有限公司为客户提供【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等。

液压千斤顶无法保压？

- 1.连接处漏油：清洗接头螺纹并重新连接，拧紧接头；
- 2.液压千斤顶密封圈漏油：清洗缸体，更换密封件使用清洁的液压油；
- 3.放油阀没有拧紧：完全拧紧放油阀；
- 4.泵或阀出现故障：修理或更换泵或阀。

华擎煤机的千斤顶操作简单、动作平稳、密封可靠。

华擎煤矿机械科技有限公司【液压千斤顶】【单体液压支柱】【液压支架立柱】【液压支架用阀】等煤矿液压机械设备。

华擎煤机为客户提供的产品跟踪服务，随时提供产品维护与保养的相关知识！

压力失常产生的原因

1)液压原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对，根本无压力油输出，单体液压支柱，系统压力一点也不上去;因电机转速过低，功率不足，或者油泵使用日久内部磨损，内泄露大，容积效率低，导致油泵输出流量不够，系统压力不够;液压油泵口装反，而泵又是不可反转泵，不但不能上油，而且还冲坏油封;泵吸油管太小，吸油管密封不好漏气，矿用悬浮式单体液压支柱，油液粘度太高，滤清器被杂质污物堵塞，也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象，使泵的输出流量不够，系统压力上不去。

矿用悬浮式单体液压支柱-单体液压支柱-华擎煤机【抗磨损】由衢州市华擎煤矿机械科技有限公司提供。矿用悬浮式单体液压支柱-单体液压支柱-

华擎煤机【抗磨损】是衢州市华擎煤矿机械科技有限公司

今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑相辅。