

box替换自动化 自动化 丰兴非标自动化

产品名称	box替换自动化 自动化 丰兴非标自动化
公司名称	威海丰兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区火炬路221-2号-101
联系电话	13963166976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海丰兴电子有限公司

自动化售后

售前

- 1, 同城的客户，上门考察，自动点胶机，
- 2, 成本分析，
- 3, 自动化，制定切合实际的成本控制方案
- 4, 7*24小时在线为您排忧解难
- 5, 结合产品定做，无使用故障。

售后

- 1, 主机免费保修一年，终身成本维护。
- 2, 包装自动化，零配件随时供应。

3, 免费送货、安装、调试、培训 (省外客户培训后可自行操作)。

4, 免费技术支持和完善的客户服务。

自动锁螺丝机使用方法

- 1.开启电源，接通气源；
- 2.将螺丝倒入螺丝料仓内，螺丝量以不超过螺丝输送轨道高度为宜；
- 3.放置好待锁付产品，启动主机开关，设备自动拧好所有螺丝；
- 4.可设置自动模式，作业员只需取放工件即可；
- 5.更换产品时需要根据螺丝孔位置来调整轴的位置并更换对应的治具。

应用范围

机械制造业中有铸造、锻造、冲压、热处理、焊接、切削加工和机械装配等自动线，也有包括不同性质的工序，如毛坯制造、加工、装配、检验和包装等的综合自动线。

切削加工自动线在机械制造业中发展快、应用广。主要有:用于加工箱体、壳体、杂类等零件的组合机床自动线;用于加工轴类、盘环类等零件的，由通用、专门化或自动机床组成的自动线;旋转体加工自动线;用于加工工序简单小型零件的转子自动线等。

- 1.先确定节拍时间:不论何种制品，box替换自动化，皆在其必须完成的恰好时间内制造。
- 2.单位流程:只针对一项产品，进行单位配件的搬运、装配、加工及素材的领取。
- 3.先导器:制作以目视即能了解节拍时间的装置。
- 4.U字型生产线:将设备依工程顺序逆时针排列，并由一人负责出口及入口。
- 5.AB控制:只有当后工程无产品，而前工程有产品的情形，才进行工程。
- 6.灯号:传达生产线流程中产品异状的装置。
- 7.后工程领取:生产线的产品要因应后工程的需求。

box替换自动化-自动化-丰兴非标自动化(查看)由威海丰兴电子有限公司提供。威海丰兴电子有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威海丰兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡振堂。