

众优智能科技 徐州cis标签品牌

产品名称	众优智能科技 徐州cis标签品牌
公司名称	苏州市众优智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场2幢603室
联系电话	18021246297 18021246297

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州市众优智能科技有限公司

打印重码，漏码的情况主要有如下几个方面的原因

2、断电、断网、断线重复打印

打印机突然断电、或者usb线撞掉、网络不通等通讯异常发生，恢复后会将后一次打印任务再打印一次，此时就容易出现重码、漏码。

3、缓存或内存溢出重复打印当大批量打印条码的时候，由于内容过多，打印机内存容易管理混乱，将已打印的任务重复打印。有时候还有电脑性能低下或者卡顿的时候，会将打印任务重复发送，这时候也会产生重码。

4、打印中途换纸、换碳带或异常等中断后恢复，出现重复打印在批量打印过程中，标签纸或碳带用完，打印机会停止，更换完标签纸和碳带后，打印机会继续打印，这个时候偶尔也会出现重码、漏码的现象。

随着制造业的精细化管理，很多产品在生产过程中，都会贴上一个唯一号的条码标签通常叫序列号管理。

，cis标签品牌，或者流水码管理。但在日常批量打印条码标签的时候，经常会出现条码重复打印，或者条码漏号的情况，经过对大量客户的了解统计，打印重码，漏码的情况主要有如下几个方面的原因

1、人为重复打印

人为输入了重复条码内容，白班和晚班的人员交替引起重复打印，今天与昨天的条码重复、本月与上个月的条码重复

条码的使用在各行各业都已经非常普及，为了产品通过条码进行正反向追溯，基本所有的产品或包装的标签上都会打印上条码；

特别是一些电子产品，为了追溯管理，每一个产品都会定义一个流水号作为产品的唯一身份。

苏州市众优智能科技有限公司（简称：众优智能），是一家专注于机器视觉LED光源研发、生产，加工与销售、CCD、CMOS工业级相机、工业镜头、机器视觉系统集成的高科技企业。

众优智能科技(多图)-徐州cis标签品牌由苏州市众优智能科技有限公司提供。苏州市众优智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！