

汽车齿圈生产厂家 卓启建新机械有限公司 淄博汽车齿圈

产品名称	汽车齿圈生产厂家 卓启建新机械有限公司 淄博汽车齿圈
公司名称	青岛卓启建新机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区滨海路14号
联系电话	18553237999 18553237999

产品详情

从2006年至今我站各车辆设备共更换飞轮齿圈14个其中鲁F11361大客车更换4个客梯车2号更换2个客梯车1号、3号、4号装载机1号和铲车8号各更换1个装载机2号更换2个。更换的原因都是因为启动时有异响经过拆检起动机发现飞轮齿圈基本都是沿圆周齿环三个点有铣齿现象有的起动机单向离合器齿轮有磨损。通过检查分析总结造成飞轮齿圈铣齿的原因有以下六个方面如树状图所示 故障磨损 啮合前端面间隙 操作使用 维修装配 配件质量 飞轮动平衡 1、拨叉 2、单向离合器 3、轴套 4、花键 1、间隔时间 2、频繁启动 3、电瓶的检查 4、二次强制启动 1、弹簧 2、间隙大 3、间隙小 1、质量 2、产地 3、采购 1、加热 2、装配 3、安装方向 1、磨损固 2、不平衡 飞轮铣齿故障原因分析 针对不同故障找出解决方法 定期检查与保养 加强操作培训和检查 标准3-5mm 调整后3mm 沿圆周均匀加热至150 200 观察飞轮上记号的分布情况 采购员和技术员严格把关

如果是刚修的或是修过的话，汽车齿圈定制，那就是起动机吸拉开关行程没有调好。

导致起动机单向轮没有被吸拉开关推入飞轮圈时，吸拉开关中的触点就接触了，至使单向轮在飞轮圈边缘狂转，啮合齿轮磨损严重。

1 齿轮磨损严重导致齿轮间间隙过大，咬合部位过少受力后滑落导致咬齿

建议更换齿轮！

2 起动机齿轮与飞轮齿两者有松动，齿轮固定位置因受力产生位移导致咬齿！

建议详细检测加以固定！

青岛卓启机械配件有限公司（曾用名青岛建新齿圈有限公司），地处青岛滨海工业园内，汽车齿圈生产厂家，毗邻胶州湾高速，青岛流亭国际机场，淄博汽车齿圈，交捷。公司现已通过ISO/TS 16949:2002 机

构的认证，是潍柴动力集团、天津雷沃配套齿圈厂家，年产值3600万元，技术力量，质量，深受各地用户信赖。我公司生产齿圈历史悠久，可承接国内各发动机厂齿轮配套、各类国产进口汽车飞轮齿圈的测绘及制造，产品远销美国 欧洲 东南亚国家和地区。公司位于美丽的海滨城市——青岛市，距济青高速公路6公里，流亭机场8公里，青岛港15公里，地理位置，交通运输极为方便。

汽车齿圈生产厂家-卓启建新机械有限公司-淄博汽车齿圈由青岛卓启建新机械有限公司提供。青岛卓启建新机械有限公司是一家从事“汽车发动机齿圈,工程机械齿圈,电梯齿圈,农机齿圈”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卓启”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使青岛卓启建新机械在飞轮、齿圈中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！