

奥林巴斯电切镜维修 云启设备维修 北京电切镜维修

产品名称	奥林巴斯电切镜维修 云启设备维修 北京电切镜维修
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信 (国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

产品详情

光学硬镜维修宫腔镜维修

广州云启--电切镜维修

STORZ30°膀胱镜维修

铜套

3) (平口钳、三脚钳及铜制目镜圈等)拆卸,铜制目镜圈为卡在目镜端的治具,方便打开目镜端,此治具可根据镜子的不同尺寸自己制作。再利用各种治具打开镜子时,切记谨慎小心,以防对镜子的撞击。因许多镜子内部上胶较多,打开时需要更加耐心,反复仔细是必备的素质。打开接口处后,不可盲目拆开,每条镜子的光学结构有所不同,需要看清每个零件的配合及位置方可拆电切镜维修

广州云启--电切镜维修

报价参考详解:

一、是摄像头连线

(故障为活动连线时图像有干扰纹,变色,无图等),标准报价

二、Stryker大骨动力的马达

(故障为手机时转时不转,没反应,不变速等),报价约为

三、Stryker机

低压模块LPU（基本上有报维修错误信息的都要换，进水/E21除外）

四、常见的Stryker冷光源

高压板，X6K、X8K、X7K的

五、提供订做导光束业务

（wolfstorzacmiolympus等）有样品皆有可能。

六、提供换新

Storz常规镜产品系列

Wolf常规镜产品系列电切镜维修

WOIF8934.432腹腔镜维修保养流程

广州云启--电切镜维修

OLYMPUS电子腹腔镜的主要故障判断与维修

现代生活中，人们病痛越来越多，对使用医疗设备的检察和微创也比较青睐。医院的设备使用也越发频繁，从而会出现很多故障。下面就OLYMPUS电子腹腔镜的故障作简单介绍。

（一）导光管故障1、导光管老化，脱胶。2、导光管折断。维修：更换导光管。

（二）图像故障：1、图像失真，驱动板坏、线缆接触不良。2、无图像，线缆断或CCD坏。

（三）导光束故障；1、无亮度，光束折断。2、亮度偏暗，光束折断、导光头进水或光束烧焦。此种故障维修方案，更换导光束。

（四）按键故障。1、按键失灵或时有时无，北京电切镜维修，更换按键。2、按键线缆老化或断开，更换按键控制线缆。电切镜维修

广州云启--电切镜维修

硬性内镜常见故障分析与排除方法

2.4冲水器开关不灵活或漏水如因久置不用开关生锈，可以拆开洗净。如因开关磨损漏水，wolf电切镜维修，可以放入少许机油进行研磨便可修复。

2.5光学零件的清洗

2.5.1清洗材料、蒸馏水，航空(禁止含铅质的车用)。用他们来清洁油污机械零件。

2.5.2光学零件的脱脂材料 用酒精进行次脱脂。 或，或和酒精的混合液(其体积比为85%—95%，酒精15%—10%)进行第二次脱脂。清洁光学零件所有的工具还可以用酒精和的混合液(酒精85%—75%，15%—20%)洗净。电切镜维修

广州云启--电切镜维修

腹腔镜系统常见故障及分析

故障三：图像无显示，提示“NOSYNC”。故障分析： 检查摄像主机，摄像头和视频线均正常； 由于我们选用的显示器无法自动识别信号来源，需手动选择VGA、DVI、HDMI、Y/C、RGB等接口，选择对应的信号输入口后正常显示图像。电切镜维修

广州云启--电切镜维修

史赛克内窥镜系统的常见故障

1.系统图像偏红

原因：由于史赛克摄像系统能红外线，奥林巴斯电切镜维修价格，所以会造成图像偏红。解决方法：在摄像对完白平衡后（白平衡做法：让纱布铺满整个监视器视野，调焦清晰后，启动白平衡功能键即可），提高光源亮度，然后将自动调光功能关闭。若是s-video信号输入，则调节监视器的颜色饱和度（向下偏蓝，向上偏红）向下略调即可。若是DVI信号输入，则需调整监视器红、绿、蓝三基色，红色略降，其他略升即可。电切镜维修

奥林巴斯电切镜维修价格-云启设备维修-北京电切镜维修由广州云启医疗设备有限公司提供。广州云启医疗设备有限公司位于广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州云启在医疗服务中享有良好的声誉。广州云启取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州云启全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。