

蓝牌轻卡 轻卡 宏顺兴电气

产品名称	蓝牌轻卡 轻卡 宏顺兴电气
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

产品详情

汽车线束生产工艺：

线束工艺还包括编制材料消耗定额明细表、工时测算、工人培训等，由于技术含量值不高，这些也就不细说了。总而言之，汽车线束在车内电子技术含量和质量，逐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。汽车厂商对于线束的选择应该尤为重视，也有必要了解下汽车线束的工艺和生产。

青岛宏顺兴工贸有限公司 二零零一年改制为民营企业，他的前身是创建于一九八零年九月的青岛黄海配件厂（原地址青岛市李沧区大枣园村北），二零一一年五月搬迁新厂，位于青岛市城阳区王沙路1370号，是青岛市生产汽车用线束总成的厂家。

汽车线束研发中的线束图纸画法研究：

汽车线束图是汽车线束设计的具体体现，无论对汽车生产厂家还是对汽车的使用维修单位，它都是一种实用性很强的技术资料。一辆汽车也许只有一张电路图，蓝牌轻卡，一张接线图，而线束图则可能有数张。近几年来汽车新产品开发速度很快，尤其是客车，为了改变轻少重的状况，新型客车开发速度更快。因此，小轻卡，汽车电线束设计的工作量很大，轻卡，线束图的绘制占了相当大的比例。此外，为中小型汽车厂配套线束的电线束生产厂家不断出现，汽车厂家迫切要求规范化的线束图，以便于加工制造，对汽车使用、维修单位来说，规范化的线束图无疑也会为他们提供方便。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。

汽车经常烧保险片与汽车线束有关系吗？汽车保险经常烧断跟使用的电器也有一定的关系与汽车线束插头接需也有一定的关系

- 1.我们经常用点烟器的地方去为手机充电，在我们插入充电电器的一瞬间，保险丝就断了，这是由于连接点烟器的汽车线束接虚造成的，点烟器连接汽车线束的插头一定要插实才能解决烧保险片的问题，
- 2.汽车线束的插头接虚，当我们打开车用电器的時候，轻卡排半，由于接虚的地方产生热能，增加了用

电量，给汽车保险片造成负荷，因此保险片为保护汽车线束不着火，保险丝自动断开。

3.其它电器由于用电量不同，电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉，这样的现象属于正常现象，或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的，另一个是经常烧保险，比如大灯，很多都不是因为大灯的问题，而是发电量太大引起，那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大，再一个是电路系统短路，保险已插下去就烧了，另一个是间歇性故障，比如某一点电源线磨破，但是他不会一直挨着车身搭铁，只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。

蓝牌轻卡-轻卡-宏顺兴电气(查看)由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！